

Erledigt

FOAD`s Hackintosh: Core i7-4770 - GA-Z87X-UD5H - 16GB RAM - GTX 760

Beitrag von „thomaso66“ vom 1. Dezember 2013, 11:52

Ja, einfach nur HWSensor als Programm installieren, die Sensor.kexte und fakesmc sind ja schon im bios enthalten (also bei der Installation auf anpassen gehen und alles abwählen bis auf das Programm selbst), ich sehe allerdings nur 2 von 5 weil die restlichen 3 kein Signal rausgeben (3 statt 4 Pol)