

**Erledigt**

## **FOAD`s Hackintosh: Core i7-4770 - GA-Z87X-UD5H - 16GB RAM - GTX 760**

**Beitrag von „v3nom“ vom 1. Dezember 2013, 12:24**

Versuch mal eine manuelle Regelung einzustellen im BIOS und nicht das Profil "Silent".

In einem Unterpunkt müsstest du dann die Wahl haben zwischen PWM und etwas anderem (Voltage z.B.). Diese "nicht"-PWM Einstellung dann mal wählen und einen Regelbereich festlegen.