

Erledigt

Gigabyte GA-H77N-W /10.9/ kein externes USB2-Hub möglich

Beitrag von „Netfrog“ vom 1. Dezember 2013, 17:05

Hallo zusammen, hatte gestern schon mal ausführlich gepostet
(<http://hackintosh-forum.de/index.php?Thread&threadID=12876>)

aber jetzt noch mal kurz gefragt:

Wie "resette" ich meine USB-Treiber?

(KEIN USB-Port meines Boards akzeptiert ein externes USB-Hub)



Wer kann helfen?

