

Erledigt

Gigabyte GA-H77N-W /10.9/ kein externes USB2-Hub möglich

Beitrag von „Netfrog“ vom 1. Dezember 2013, 17:17

Mein System ... 

... installiert mit Unibeast 3.0.1 & Multibeast 6.0.1 (mit DSDT-GA-H77N-WIFI-F2.aml)