

Erledigt

Atheros AR9280 wird nicht geladen

Beitrag von „robderock“ vom 5. Dezember 2013, 12:35

Ich habe eben eine BCM94321MCA aus einen MacBook eingebaut.
Bei der SL Installation leuchtete dieses mal sogar die Lampe vom WLAN.

Beim Starten nach der Installation wurde die Karte nicht erkannt In System Info erschien sie auch nicht.

Ich wollte es mit dem PIN20 Trick probieren. Beim ausbauen ist mir aufgefallen, das die karte extrem heiß war. Ist die Karte jetzt kaputt?

Muss ich in Zukunft damit rechnen, das alle oob-Karten heiß laufen und dadurch kaputt gehen?