

Erledigt

kein BT mit AR5B195 (WiFi AR9285 + BT AR3011) unter 10.9

Beitrag von „menzke“ vom 8. Dezember 2013, 19:49

hmm... hab mal bissl gebastelt... also mit Hex-Umrechner usw. die Werte von TuRock in die Info.plist eingetragen... aber bringt auch nix...

so ein Senf... hab die Karte extra aus GB (in D oder CH derzeit nicht verfügbar) kommen lassen , weil die hier und da als unproblematisch empfohlen wurde... und sie scheint ja auch bei einigen zu laufen... nur bei mir nicht...! 😞

habe mal unter Win7 mit Dr. Hardware die HW-Infos ausgelesen (siehe Anhang)... ist eher dürftig aber vielleicht hat noch jemand ne Idee???

Welche Alternativen hab ich denn? - BT bräuchte ich schon, da ich das Apple Trackpad nutzen möchte... und WLAN wäre halt auch nicht schlecht...

Mal nur so am Rande: Welche BT-Sticks (möglichst Nano) sind denn unproblematisch also OOB? - und (falls ich die Original-Karte von Intel wieder verwende und mit der das BT zu laufen bekomm...) welche WLAN-Sticks (auch möglichst USB-Nano) laufen OOB?