

Erledigt

Weitere Maßnahmen zur Leistungssteigerung?

Beitrag von „gothic860“ vom 25. November 2011, 18:09

Was haste nun gemacht um den CPU-Wert zu bekommen?

HT ist nicht an weil? Wie gesagt die max. Leistung wirst du ohne Speedstep wohl nicht bekommen.

Haste du schonmal versucht bei SensorOptions in der AGPM.kext eine "0" reinzumachen? Dann könnte man die G-States zumindest mal ausschließen.

EDIT: GraphicsMode hast du leer also:

???