

Erledigt

LiteOn iHBS 112 keine Brennfunktion unter OSX Mavericks

Beitrag von „DoeJohn“ vom 9. Dezember 2013, 00:20

An welchem Sata-Port hast du den Brenner angeschlossen. Habe gelesen, das er mit Marvell-Controllern Schwierigkeiten hat. Solltest ihn, falls noch nicht geschehen, am Sata 2.0-Port anschließen und nochmal probieren!