

Erledigt

LiteOn iHBS 112 keine Brennfunktion unter OSX Mavericks

Beitrag von „Rainer“ vom 9. Dezember 2013, 10:22

@Trainer: Kann ich bestätigen, ich habe auch einmal (das war glaube ich bei einem ASUS P5Q Deluxe) einen DVD-Brenner am Marvell angeklemmt und der zeigte keinerlei Möglichkeiten des Datenträger beschreibens an obwohl er unter den Systeminformationen als Laufwerk angezeigt wurde!

Außerdem haben die Optischen Laufwerke eh nur SATA (ohne II oder III) darum immer am normalen SATAII vom Chipsatz anklemmen.