

Erledigt

LiteOn iHBS 112 keine Brennfunktion unter OSX Mavericks

Beitrag von „Trainman“ vom 9. Dezember 2013, 11:03

Danke für eure Antworten, ich hab den Brenner am 3. SATA Port vom MB - also direkt am Intel-Chipsatz....

BIOS ist noch original - meine ist Version F4 - da gibts wohl ein Update, das versuch ich mal....