

**Erledigt**

## **LiteOn iHBS 112 keine Brennfunktion unter OSX Mavericks**

**Beitrag von „apfelnico“ vom 9. Dezember 2013, 11:32**

Das Board ist doch bekannt, schau bei Gigabyte nach. Es hat 6x SATA3.

<http://www.gigabyte.de/product...uct-page.aspx?pid=4489#sp>

Da ist auch kein Marvel-Controller beteiligt, die sechs SATA3 hängen direkt am Chipsatz.