

Erledigt

Ozmosis Bugs - Welche Fehler lassen sich beheben?

Beitrag von „OiWarning“ vom 11. Dezember 2013, 09:49

also ich hätte noch n weiteres problemchen , meine Gainward GT640 2GB (Gop Bios) wird injected trotz der disabler kext und das obwohl das ne kepler ist und bringt demnach nur nen hellen hintergrund und sonst nix , ich hab versucht zu entschlüsseln wie die DisablerKext so aufgebaut ist und ob ich da irgendwo eintragen kann welche karten vom Grafik Injecten ausgeschlossen werden aber ich bin was das angeht nicht ganz so talentiert unter Clover Uefi funzt die karte 1a da ich da explizit einstellen kann das keinerlei grafik injection gemacht werden soll ... jemand ne idee ?