

Erledigt

Update Image Dateien seien beschädigt und Multibeast 3.10 fails

Beitrag von „thomaso66“ vom 14. Dezember 2013, 17:57

Ja das Bios ist für beide Board Revisionen 1.0 und 1.1, sollte das unterschiedlich sein würde das Q-Flasch ein flashen auch nicht zu lassen.