

Erledigt

kein BT mit AR5B195 (WiFi AR9285 + BT AR3011) unter 10.9

Beitrag von „menzke“ vom 15. Dezember 2013, 16:37

Hallo und zunächst mal vielen Dank für die Tipps... habe einiges versucht und gebastelt... aber letztlich habe ich die Teile nicht zum Laufen bekommen und deshalb die alte/original BT/WLAN-Karte von Intel wieder eingebaut...

Jetzt funktioniert das BT ohne Probleme (Madig Trackpad wird erkannt und funktioniert) und für das WLAN habe ich mir einen Nano-Stick geholt...

Der funktioniert auch soweit (Treiber für OS X 10.8 gibts direkt bei Realtek - die gehen auch für 10.9)...

Was mich aber bissl nervt - der Stick wird beim hochfahren erkannt und das "Wireless Network Utility" gestartet, dann wähle ich das WLAN-Netz aus und gehe auf verbinden... nur muss ich das halt jedes mal wieder tun(!) -

Kennt wer eine Möglichkeit, dass der sich das Netz merkt und selber verbindet beim Start???

Also - die Verbindung wird direkt in dem Utility hergestellt - nicht wie üblich über Systemeinstellungen -> Netzwerk ...



und LG