

Erledigt Sound Probleme

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 18. Dezember 2013, 19:03

Die DSDT im BIOS wurde Optimiert und Sound patch hinzugefügt, also muss auch eine AppIHDA dafür vorhanden sein

Zum Verständnis: Eine DSDT ist immer Bestandteil eines BIOS. Wenn im Hackintosh eine DSDT.aml Datei verwendet wird, lädt der Bootloader den Inhalt dieser Datei anstelle den Inhalts aus dem BIOS auszulesen.

Die DSDT wurde jetzt aber direkt im BIOS optmiert.