

Erledigt

GA-Z77X-UD5H Win7 Bluescreen nach Mod Bios flash

Beitrag von „keiner99“ vom 20. Dezember 2013, 01:21

hey leute!

hab grad frisch mac osx 10.9 vanilla mit dem neuesten ozmosis bios f15q was es für das z77x ud5h gibt installiert!
doch ich bekomme keinen der beiden lan ports zum laufen hab schon x mal neugestartet und die sollten doch obb gehn oder?

muss man irgendwelche speziellen einstellungen im bios oder mac osx vornehmen damit lan geht?

danke für eure hilfe 

edit: habe gerade was interessantes entdeckt, beide ethernet anschlüsse werden richtig erkannt aber warum sind keine treiber installiert?!
siehe screenshot!