

Erledigt

GA-Z77X-UD5H - Ozmosis Bios 15q, Installation gibt KernelPanic

Beitrag von „teknix“ vom 22. Dezember 2013, 12:36

Hallo Zusammen,

ich wollte nun Maverick installieren. Aber, selbst mit aktuellem BIOS-Mod von hier, egal ob mit interner GK oder externer (Nvidia 650 oder ATI 7770), ich erhalte nach dem Booten immer einer KernelPanic im Powermanagement.

Ausgelöst wohl durch einen P-State-Error.

P-State Stepper Error 18 at step 2 on CPU 2

Installiert ist ein Core i7 2600k mit 32GByte RAM.

Es ist dabei auch völlig irrelevant, ob ich das Teil übertakten will (ohne Stepper im BIOS) oder nicht oder auch, welche Einstellungen ich dort wähle. Ich bin der Meinung, dass der i7 2600k hier echt ein wenig Problematisch und zickig ist.

Jemand hier, der einen Tip dazu hat?

Wäre echt dringend, die Kiste steht im Moment dumm rum ...

Gruß und Danke
teknix