

**Erledigt**

## **GA-Z77X-UD5H - Ozmosis Bios 15q, Installation gibt KernelPanic**

**Beitrag von „teknix“ vom 22. Dezember 2013, 12:44**

Ja, USB-Stick direkt aus Maverick erstellt. Kein Unibeast oder MyHack oder sonstiger Kram.

Ich weiss ja, dass diese CPU zicken macht. Ich gehe davon aus, dass ich mit der MAC-Definition hier Probleme kriege, die im BIOS vorhanden ist.

Daher wäre ich für Tips dankbar. Die CPU müsste doch technisch auf allen Boards solche Zicken machen und ich kann mir nicht vorstellen, dass keiner mehr den 2600K einsetzt.

Gruß  
teknix