

Erledigt

GA-Z77X-UD5H - Ozmosis Bios 15q, Installation gibt KernelPanic

Beitrag von „maxap“ vom 22. Dezember 2013, 14:36

Du mußt CPU IEST Function Deaktivieren.

Gruß Maxap