

GA-Z77X-UD5H - Ozmosis Bios 15q,

Installation gibt KernelPanic

Beitrag von "DoeJohn" vom 22. Dezember 2013, 15:05

tekknix,

du hast geschrieben, "Es ist dabei auch völlig irrelevant, ob ich das Teil übertakten will (ohne Stepper im BIOS) oder nicht oder auch, welche Einstellungen ich dort wähle. Ich bin der Meinung, dass der i7 2600k hier echt ein wenig Problematisch und zickig ist."

Habe das wohl falsch verstanden!

Hattest du das Problem schon vor dem Update auf Ozmosis? Denn ich glaube, das hier mehrere die Kombination mit einem Z77-Board und Sandy-Bridge-Prozessor haben. Und wahrscheinlich keine Probleme, sonst hätte der ein oder andere hier schon was geschrieben!