

Erledigt

GA-Z77X-UD5H Win7 Bluescreen nach Mod Bios flash

Beitrag von „tekknix“ vom 22. Dezember 2013, 20:24

Nabend.

Also, gleiches Problem hier. ALXEthernet und AppleIntelE1000 können nicht geladen werden.

Was mich dabei verwundert ist, dass dort was von insanelyxxx steht ... Das, kann doch nur aus dem Bios kommen, schlussendlich ist das ein frisch runtergeladenes Maverick gewesen, was ich nach Anleitung auf einen Stick gepackt habe.

Auch dieses BIOS hier habe ich getestet, aber keinerlei Unterschiede feststellen können.

Kann da irgendwas im BIOS blockieren, wegen meinem Setup?

Ich betreibe einen ARECA 1231-SAS-Controller in meinem Rig und das, ist mit einem MAC-Bios geflashed, damit ich damit auch über UEFI booten kann. Funktioniert ohne Probleme, nur sind die Netzwerkkarten tot.

Ideen dazu wären hilfreich. Oder muss ich versuchen die KEXTE zu installieren (Multibeast)?

Gruß
tekknix