

Erledigt

Mavericks Probleme mit Multibeast auf Acer 5951g Notebook

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 24. Dezember 2013, 23:17

Dein Fehler aus dem Bild kommt von der Grafikkarte. Manchmal kommt man da mit GraphicsEnabler=No oder Yes und bei Chimera (also UniBeast Installation) Mit der Kombination IGPEnabler=No oder Yes und gleichzeitig gegenteilig GraphicsEnabler=Yes oder No. **Aber** in Deinem Laptop ist Optimus verbaut, Du musst die Nvidia im Bios abschalten und mit der HD3000 booten.