

Erledigt

Hackintosh mit Sabertooth X79, GTX 780 und i7 4820k

Beitrag von „thomaso66“ vom 28. Dezember 2013, 19:56

Wegen dem "EBIOS read Error Block" Internen Cardreader irgendwo angeschlossen, selbst der Im Drucker per USB könnte diesen Fehler hervorrufen.