

Erledigt

iPhone 5 wird von ML 10.8.4 nicht erkannt

Beitrag von „crazyman“ vom 10. Juli 2013, 15:56

HALLO

ICH HABE auf meinem pc mountain lion 10.8.4 erstellt aber habe ein problem mit meinem i phone 5 uns zwar nach der erstellung erkennt mac mein i phone 5 nicht .Kann mir da jemand behilflich sein

Danke

Beitrag von „Hacker Pro“ vom 10. Juli 2013, 16:16

1. Wie hast du es intalliert?
 2. genauer beschreiben
 3. signatur mit deiner hardware erstellen
 4. überschrift verbessern wie z.b iPhone 5 wird nicht erkannt oder so
-

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 10. Juli 2013, 17:55

Ist iTunes aktuell?

Gesendet vom iPhone via
Tapataalk

Beitrag von „crazyman“ vom 11. Juli 2013, 11:35

ich habe es mit einem usb stick installiert.ich bin in dieser hinsicht noch ein Anfänger und i tunes ist installiert und aktuell.muss ich jetzt multibeast extra herunterladen oder kannst du mir die schritte genau erklären

Beitrag von „Paulo“ vom 11. Juli 2013, 13:54

Wenn es ein LGA 1156 Board ist musst du mit Multibeast Extra noch unter (Drives & Bootloaders -> Drives -> System -> Legacy USB Support) noch Installieren.

Beitrag von „crazyman“ vom 11. Juli 2013, 16:28



danke Pa ulo für deine hilfe es klappt jetzt

Beitrag von „Griven“ vom 12. Juli 2013, 21:56



Sehr schön, wieder ein glücklicher Hackintosh User mehr und damit hier zu