

## **Erledigt** Speedstep????

### **Beitrag von „tlow79“ vom 16. August 2013, 10:33**

habe HW Monitor installiert (siehe Screenshot)

bei Prozessor Multiplikator steht x 16  
& bei Prozessor Geschwindigkeit 1.60 GHz

er geht auf schonmal auf x 33  
also auf 3.30 GHz

sollter er aber nicht immer auf 3.30 GHz laufen und mit Turbo auf 3.70 GHz???

Jemand ne Idee?

---

### **Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 16. August 2013, 10:49**

Wenn er immer auf 3.3 GHz läuft wäre das SpeedStep ja deaktiviert.

Der Turbo Mode muss ebenfalls im BIOS aktiviert sein und deine RAMs müssen das auch packen.

Wenn ich meine RAMs mit Standardeinstellungen laufen lasse haben Sie einen Takt von 1333MHz und dann geht meine CPU im Turbo mode nur auf 3.6 GHz anstatt 3.8GHz.

Schalte ich das XMP meiner RAMs ein laufen sie mit voller Leistung in 1600Mhz und dann geht der Turbo Mode auch bis 3.8GHz hoch.

Sent from my iPhone using Tapatalk

---

### **Beitrag von „tlow79“ vom 16. August 2013, 10:57**

Also kann ich davon ausgehen das es soweit Funktioniert?

das es normal ist das er mit 1.6 GHz läuft und dann auf 3.3 hochgeht ?

Anfänger fragt 😊

---

### **Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 16. August 2013, 11:05**

Ja das ist halt das SpeedStepping. Wenn keine Leistung benötigt wird fährt die CPU auf 1.6GHz runter um Strom zu sparen, wird Leistung benötigt taktet sie blitzschnell rauf.

Du solltest nur gucken warum die CPU den Turbo Takt nicht erreicht, das ist jedoch keine Angelegenheit von OSX sondern eher von der Hardware/BIOS Konfiguration.

Sent from my iPhone using Tapatalk

---

**Beitrag von „tlow79“ vom 16. August 2013, 11:09**

Alles klar! Dann werd ich mich mal da schlau machen und BIOS durchforsten! und Rückmeldung geben! 😊

THX