

Erledigt

ALC898

GA-Z77x-U5DH

Knistern

bzw.

Aussetzer

Beitrag von „nicodimis“ vom 25. August 2013, 16:58

Hallo zusammen!

Ich bin leider nicht fündig geworden über die Suchfunktion.

Wie gesagt habe ich ständig ein Knistern bzw. beim Abspielen immer mal wieder Aussetzer. Mir ist auch durch Zufall aufgefallen, dass in den Systemeinstellungen/Ton die Auswahl bei Toneffekt abspielen über immer mal wieder springt?

Systemdefinition 3.1 Mac Pro

Sound über Multibeast 5.4.3/Drivers/Without DSDT/ALC898

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 25. August 2013, 19:12

Versuch die Kexte mal: [Klick](#)

Beitrag von „nicodimis“ vom 26. August 2013, 07:56

Sorry nach der Installation zwar kein Knistern aber auch kein Ton.

Hab eine Lösung gefunden. Zwar keine wirklich schöne aber es funktioniert. Anscheinend gibt es nur Schwierigkeiten mit dem Ausgang Interne Lautsprecher. Über Line-out funktioniert es wie es soll.

Beitrag von „DarkUser89“ vom 26. August 2013, 09:37

meinst du nicht ein GA-Z77X-UD5H

ich hätte dir empfohlen das du e Gepatchtes DSDT für onbord audio und gtx hdmi Sound oder e audio ssdt fürs onbord audio und gtx hdmi Sound benutzt damit sollten die komischen Geräusche verschwinden.

hat auch bei meinem kleine geklappt.

Beitrag von „bocomp“ vom 26. August 2013, 10:07

Hey,

Hatte auch extreme Probleme mit meiner Soundkarte on Board. Ist zwar eine andere Version des Soundchips.

Versuch mal einen andere Multibeast version. Bei mir lief es mit der Version 5.0.2. und dan gezielt den Treiber im Auswahlmenue auswählen und nicht pauschal alle installieren.

Good Luck