

Erledigt

Netzwerkverbindung bricht nach kurzer Zeit ab

Beitrag von „Lilligina“ vom 31. August 2013, 16:46

Hallo,

folgendes Problem habe ich:

Installation von Mac OS 10.8.4 auf einem DELL XPS 710

Problem:

Netzwerkverbindung steht kurzfristig (Surfen im INet möglich), nach einer kurzen Zeitspanne (2-3 Min.) ist ein weiteres Surfen nicht mehr möglich, die Seiten werden danach nur in der Fortschrittsanzeige zu etwa 10% geladen.

Nach dem Surfen werden die zwei Dateien Network Interface.Plist und Preferences.Plist gelöscht und nach einem Neustart funktioniert das Surfen wieder kurzfristig.

Benutzt wird die zusätzlich in den Rechner eingebaute Netzwerkkarte RTL8139.

Angeschlossen ist die Netzwerkkarte an einer Fritzbox 7270. Netzwerk-Adresse ist fest hinterlegt.

Beider angeschlossenen Netzwerkkarten funktionieren unter WIN 7 einwandfrei. "PING" funktioniert auf beide Karten.

Die interne Karte BCM5751 funktioniert einfach nicht, keiner der Kext-Dateien funktioniert.

Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte ?

Beitrag von „DoeJohn“ vom 31. August 2013, 17:42

Benutzt du Safari? Hast du auch Firefox installiert? Wenn ja, hast du mit beiden Browsern das Problem? Falls du Firefox nicht installiert hast, mach es doch mal und versuche es damit!

Beitrag von „DarkUser89“ vom 31. August 2013, 17:45

benutzt du für es 8139 den Realtek oder Lnx2Mac treiber ?

fürs BCM5751 gibts auch Treiber nicht direkt aber dafür musst du vielleicht die ids im Treiber umschreiben und hexen . (schau einfach im erste osx86 forum)

Beitrag von „Lilligina“ vom 31. August 2013, 17:56

[Zitat von Trainer](#)

Benutzt du Safari? Hast du auch Firefox installiert? Wenn ja, hast du mit beiden Browsern das Problem? Falls du Firefox nicht installiert hast, mach es doch mal und versuche es damit!

Zur Zeit ist nur Safari installiert und dort bricht das nach einer Weile ab. Aber auch direkt im Appstore etwas laden funktioniert dann nicht mehr.

Firefox wäre noch eine Idee, aber mit Chrome war der Effekt gleich. Ich vermute eher, dass es an den Einstellungen für die RTL8139 liegt (die ja separat im Rechner eingebaut ist - weil wir die eingebaute Netzwerkkarte gar nicht aktiviert bekommen haben.

Beitrag von „TuRock“ vom 31. August 2013, 18:01

Kannst du bitte die Hardware was bei dir verbaut ist, in deine Signatur eintragen !



Beitrag von „Lilligina“ vom 31. August 2013, 18:09

... tschuldigung...

Dell XPS 710, QuadCore, RAM 4 GB, 160 GB WD Raptor, 2 TB WD, Fritzbox 7270
Mac OS auf SSD 120 Samsung an ext. USB-Port angeschlossen.

Beitrag von „TuRock“ vom 31. August 2013, 18:18

Und Grafikkarte ...?

Kannst du bitte Systeminfo darüber laufen lassen und ein screenshot machen !

Beitrag von „Lilligina“ vom 31. August 2013, 18:20

gtx 650 ti

Beitrag von „TuRock“ vom 31. August 2013, 18:25

mit Systeminfo screenshot bitte, brauche die ID´s von ethernet BCM5751

Beitrag von „Lilligina“ vom 31. August 2013, 18:46

Typ:Ethernet-Controller
Bus:PCI
Hersteller-ID:0x10ec
Geräte-ID:0x8139
Subsystem-Hersteller-ID:0x10bd
Subsystem-ID:0x0320
Versions-ID:0x0010
BSD-Name:en0
Kext-Name:AppleRTL8139Ethernet2.kext
Ort:/System/Library/Extensions/AppleRTL8139Ethernet2.kext
Version:9.4
Meinten Sie diese Infos - bin neu im MacThema....

Beitrag von „DoeJohn“ vom 31. August 2013, 18:47

[Lilligina](#),

TuRock schrieb, "Kannst du bitte die Hardware was bei dir verbaut ist, in deine Signatur eintragen !"

Bitte in deine Signatur einfügen!

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 31. August 2013, 18:54

Nach der Device ID sollte es die Kext aus dem Dateiahang sein. Vendor ID 8086? Lass mal, wie TuRock schon geschrieben hat die [System Info](#) drüberlaufen.

Beitrag von „TuRock“ vom 31. August 2013, 18:59

Das ist aber nicht die Onboard LAN, oder !?

Was ist mit BCM5751.... !!!

[Systeminfo](#) downloaden, starten und ein screenshot machen!



Beitrag von „Lilligina“ vom 31. August 2013, 19:07

Die onboard ist die BCM5751 aber mit der hatte ich gar kein erfolg
die karte die ich benutzt habe ist die RTL8139

Beitrag von „TuRock“ vom 31. August 2013, 19:11

Das wissen wir, das du kein erfolg hattest, aber wann willst du endlich ein screenshot machen
..... 😞

Beitrag von „Lilligina“ vom 31. August 2013, 19:27

Das Bild ist zu groß 500kb kann ich nicht hochladen wie kann ich das lösen?

Beitrag von „DoeJohn“ vom 31. August 2013, 19:56

Hierüber: <http://www.directupload.net/>
und dann nur den Link eintragen!

Beitrag von „Lilligina“ vom 1. September 2013, 13:17

Hallo, bin wieder online -
hoffentlich habe ich das diesmal richtig gemacht...
Könnt Ihr damit etwas anfangen ?

http://s14.directupload.net/file/d/3367/hz6zcoik_jpg.htm

Beitrag von „SiiXFX“ vom 1. September 2013, 13:52

Geht das Internet wieder wenn du den Dienst in den Systemeinstellungen unter Netzwerk deaktivierst und wieder aktivierst?

Beitrag von „Lilligina“ vom 1. September 2013, 14:02

Nein, ich muss immer manuell zwei Dateien löschen und einen Neustart durchführen, sonst geht gar nichts. Das System verändert auch eigenständig (nachdem das Internet nicht mehr funktioniert) die IP Adresse und zeigt eine völlig falsche Nummer an, die in der dritten und vierten Zahlengruppe anders ist.

Beitrag von „TuRock“ vom 1. September 2013, 14:23

Das hat aber gedauert ! 😄

Versuche die Kext s. Anhang, damit sollte die BCM5751funktionieren ! 👍

Edit: für RTL8139 installierst du am besten die RTL8139.pkg s.Anhang !

Beitrag von „Lilligina“ vom 1. September 2013, 15:27

DANKE - jetzt hat´s funktioniert. Vielen Dank für die Hilfe - ich habe mir beide Kette abgespeichert.

Jetzt muss ich erst mal lernen, mit dem Mac OS richtig umzugehen. Aber das Forum hat mir schnell geholfen - das finde ich gut.

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 1. September 2013, 15:31

Schön wenn alles läuft, falls noch etwas ist einfach melden.

