

**Erledigt**

## **USB 3.0 Steckplätze inaktiv**

**Beitrag von „Daidalus“ vom 25. Oktober 2013, 19:47**

Hi

Nach der sauberen Installation von Maverick geht mein USB 3.0 nicht. Habe mit MultiBeast die USB 3.0 - Universal by Zenith432.kext auch schon installiert ohne Erfolg!

Komischerweise wird mir im Systembericht bei USB: USB 3.0-Hochgeschwindigkeitsbus und USB 3.0-SuperSpeed-Bus angezeigt.

Wäre super wenn jemand eine Lösung für mich hat.

---

**Beitrag von „mike“ vom 25. Oktober 2013, 19:53**

und wenn du mit angeschlossener HDD bootest?

---

**Beitrag von „Daidalus“ vom 25. Oktober 2013, 20:07**

Ähm, also Maverick läuft ganz normal. Ich kann halt nur keine von den extern angeschlossenen Geräten an den USB 3.0 Steckplätzen "sehen". Die werden mir gar nicht in Finder usw. angezeigt.

---

**Beitrag von „DoeJohn“ vom 25. Oktober 2013, 20:22**

Sind die Geräte USB-2.0-Geräte oder USB 3.0-Geräte?

---


### **Beitrag von „Daidalus“ vom 25. Oktober 2013, 20:40**

Also die Festplatten sind USB 3.0, alles andere hab ich an den USB 2.0 Anschlüssen

---

### **Beitrag von „TheMacJay“ vom 25. Oktober 2013, 21:27**

MUss man USB 3.0 nicht noch in MultiBeast installieren?

EDIT: Sorry, hab das irgendwie nicht wahrgenommen 

---


### **Beitrag von „DoeJohn“ vom 25. Oktober 2013, 23:34**

@TheMacJay,

lies mal den ersten Post: "Habe mit MultiBeast die USB 3.0 - Universal by Zenith432.kext auch schon installiert ohne Erfolg!"

---

### **Beitrag von „Daidalus“ vom 27. Oktober 2013, 10:28**

Also ich denke ich werde es noch einmal mit einer Neuinstallation versuchen. iMessage bekomme ich mit der Anleitung von Griven ( aus einem anderen Thema ) auch nicht zum laufen. 

---

### **Beitrag von „DoeJohn“ vom 27. Oktober 2013, 11:00**

Wäre eine Idee! Aber beim installieren erstmal nur die wichtigen Kexte installieren, damit das

System bootet und dann nach und nach die Treiber-Kexte! Alle auf einmal hat bei mir auch schon zu Problemen geführt!

---

### **Beitrag von „Daidalus“ vom 27. Oktober 2013, 19:17**

Ok, danke. Werde ich so noch mal versuchen 😊

Edit: Und noch einmal I-Net wollte einfach nicht laufen 😞

Edit 2: Nach Neuinstallation hat sich leider nichts geändert, Festplatte ( USB3.0 ) und USB Sticks USB 2.0 werden nicht angezeigt. Mir ist aufgefallen, das unter "über diesen Mac" Mac Pro (Anfang 2008 ) steht aber das Bild einen iMac anzeigt! Könnte es damit was zu tun haben?

Im Systembericht steht unter USB 3.0-Hochgeschwindigkeitsbus:  
USB 3.0-Hochgeschwindigkeitsbus:

Ort für Host-Controller: USB (Integriert)  
Treiber für Host-Controller: GenericUSBXHCI  
PCI Geräte-ID: 0x1e31  
PCI Revisions-ID: 0x0004  
PCI Hersteller-ID: 0x8086  
Bus-Nummer: 0x0a

also müßte es doch eigentlich funktionieren 😞

---

### **Beitrag von „hijo“ vom 28. Oktober 2013, 13:13**

Probiere es mal die GenericUSBXHCI kext einzuspielen. Die Version 1.27 ist auch Mavericks kompatibel. Bei mir hat das alle Probleme gelöst.

---

### **Beitrag von „Daidalus“ vom 28. Oktober 2013, 22:51**

Das war es! Super, Danke dir [hiio](#)  
Endlich wieder schnelles USB 😊

Damit kann dieses Thema geschlossen werden