

Erledigt

Cpu wird falsch erkannt

Beitrag von „Fabii“ vom 7. November 2013, 10:05

Meine CPU (Pentium DualCore E5200, 2,5GHz) wird unter mavericks als 4GHz Core 2 Duo erkannt. Unter den weiteren Eigenschaften wird sogar etwas von 15GHz erkannt. Beim ersten Boot vom myHack stick wurde noch das richtige angezeigt. Weiß jemand woran das liegen kann?

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 7. November 2013, 12:27

15Ghz ? Ja herzlichen Glückwunsch: Neuer OC Rekord 😊
Spaß beiseite: Was sagt denn deine System Definition?

Beitrag von „Fabii“ vom 7. November 2013, 14:52

Mac Pro 3,1, hab aber auch schonmal Testweise auf iMac12,1 probiert ohne unterschied.
Mit Lion hatte ich auch Mac Pro 3,1 und da gab es das Problem nicht

So siehts momentan aus:

Beitrag von „DoeJohn“ vom 7. November 2013, 14:59

Versuche mal einen anderen neueren Bootloader! Z.B. den neuen Chameleon!
<http://hackintosh-forum.de/ind...age=Thread&threadID=11895>

Beitrag von „Fabi“ vom 7. November 2013, 15:35

Kein Unterschied mit Chamäleon r2266 und Chimäre 2.2.1

Update: Hab mit Chameleon Wizard den Max CPU Speed in der SMBios auf 2500 gestellt und jetzt zeigt er das richtige an 😊
Kann geschlossen werden