

Erledigt Über diesen Mac ...

Beitrag von „Moorman“ vom 20. November 2013, 21:06

Weil die AU-Plugins unter Mavericks nicht funktionieren, die mir bei meiner Musik wichtig sind, wollte ich meinen Hackintosh noch einmal neu Installieren. Die Installation von "Snow Leopard" klappt gut ... fast gut ... denn wenn ich "Über diesen Mac" anklicke, bekomme ich nur einen blauen Bildschirm angezeigt. Ich habe schon etliche Male neu Installiert und dabei verschiedenes ausprobiert - auch das Formatieren der Festplatte - aber es bleibt bei dieser blauen Anzeige. Nun bin ich mit meinem Anfängerlatein am Ende und hoffe darauf, dass mir hier jemand helfen kann. Ich war auch schon überall im Internet in diversen Foren unterwegs - leider erfolglos - niemand hatte bisher diesen Fehler.

Als Bootloader habe ich Chameleon 2.2 mit Chameleon Wizard. Mein Hackintosh bootet problemlos damit. :help:

Beitrag von „TuRock“ vom 20. November 2013, 21:09

GTX 460 wird von SL nicht unterstützt, solltest auf Mavericks Updaten !

Beitrag von „Moorman“ vom 20. November 2013, 21:29

Nabend [TuRock](#),

mein Monitor läuft über die GTX 460. Ich werde ihn mal an die OnBordgrafik anschließen - mal schauen, ob sich dann etwas ändert? Ich hatte Mavericks am Laufen - nur funktionieren darunter meine AU-Plugins nicht. Danke dir für den Fing mit dem Zaunpfahl.

Beitrag von „TuRock“ vom 20. November 2013, 21:38

Onboard HD3000 wird leider auch nicht von SL unterstützt, das bedeutet du hast keine QE/CL !
Ob das funktioniert merkst du wenn obere Balken durchsichtig ist !
Wenn Balken durchsichtig ist läuft QE/CL ... s.Bild !

Beitrag von „Moorman“ vom 20. November 2013, 22:01

Mein Balken ist durchsichtig und die GTX 460 läuft mit dem "Retail_256.02.25f1v1" Treiber von Nvidia bei einer Auflösung von 1080p unter Snow Leopard. Das blaue Fenster ist aber immer noch da. Bei der Onboard HD3000 blieb der Monitor schwarz.

Beitrag von „DoeJohn“ vom 20. November 2013, 23:36

Vielleicht hilft dir dieser Fix: <http://www.osx86.net/files/file/2362-about-this-mac-fix/>

Beitrag von „Moorman“ vom 21. November 2013, 10:33

Vielen Dank @Trainer .. hat leider auch nichts gebracht. ABER .. das Problem saß mal wieder vor dem Monitor. Die Lösung zu meinem Problem war folgende: Ich habe das Bios wieder auf Standardeinstellungen gesetzt und dann nur AHCI eingeschaltet. Ich habe diesen Tread entdeckt >>> <http://hackintosh-forum.de/ind...page=Thread&threadID=6368> ... und als ich las "Bios" fiel mir ein, dass ich mein Bios wegen Mavericks umgestellt hatte. Wieder was gelernt ...

vielen Dank an alle für die Hilfe .. Problem gelöst ...

