

## **Erledigt** Nur Safemode zu booten

**Beitrag von „Faxima“ vom 22. November 2013, 21:48**

Hallo,

Ich schaffe es nicht den Fehler zu finden, warum ich nur mit -x Booten kann. Ich habe Mavericks mit Unibeast installiert, dann mit Multibeast die für mein Board empfohlenen Einstellungen gesetzt.

Quick Start > DSDT Free

Drivers > Disk > 3rd Party SATA

Drivers > Disk > TRIM Enabler > 10.9.0 TRIM Patch

Drivers > Graphics > Intel Graphics Patch for Mixed Configurations

Drivers > Misc > FakeSMC v5.3.820

Drivers > Misc > FakeSMC v5.3.820 Plugins

Drivers > Misc > FakeSMC v5.3.820 HWMonitor Application

Drivers > Misc > USB 3.0 - Universal by Zenith432

Drivers > Network > Intel - hnak's AppleIntelE1000e v2.5.4d

Drivers > System > Patched AppleIntelCPUPowerManagement > OS X 10.9.0

Drivers > System > AppleRTC Patch for CMOS Reset

Bootloaders > Chimera v2.2.1

Customize > Boot Options > Basic Boot Options

Customize > Boot Options > Generate CPU States

Customize > Boot Options > Hibernate Mode - Desktop

Customize > Boot Options > Use KernelCache

Customize > Boot Options > 1080p Display Mode

Customize > System Definitions > Mac Pro > Mac Pro 3,1

Customize > Themes > Chameleon 2.2 Default

BIOS ist eigentlich korrekt:

xHCI mode = auto

xHCI Hand Off = enabled

EHCI Hand Off = enabled

Vt-D disabled

Wenn ich mit -v und -x Buche zeigt er noch was von:  
Power management may be incomplete or unsupported

Mir gehen die Ideen aus. Was kann ich noch testen???

Faxima

Mein PC:

Prozessor: i5 4430

Mainboard: Gigabyte H87-D3H

Grafikkarte: Intel HD 4600

Arbeitsspeicher 2 x 4 GB

Festplatte 250 GB SSD

OS X 10.9

---

### **Beitrag von „murvun“ vom 22. November 2013, 21:53**

1. Welche Hardware?
2. Zu viel Zeugs angeklickt?

Probier mal weniger...

Bei mir hat es mit der Datei aus [dem golden Build von Tony](#) geklappt...

3. Willkommen

---

### **Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 22. November 2013, 22:01**



Hi und



Bitte trage deine Hardware auch in die Signatur ein.

Ein Bild vom -v boot wo er stehen bleibt wäre hilfreich.

Power Management max ne incomplete or unsupported ist kein Grund nicht durch zu Booten.

---

**Beitrag von „thomaso66“ vom 22. November 2013, 22:49**

Weniger ist man mehr 😊

Zitat

Drivers > Graphics > Intel Graphics Patch for Mixed Configurations

braucht es nicht.

Zitat

Drivers > Network > Intel - hnak's AppleIntelE1000e v2.5.4d

besorg dir Multibeast 6.01 da ist die v.2.4.14 enthalten die Version die Du jetzt hast macht Probleme

Zitat

Drivers > System > Patched AppleIntelCPUPowerManagement > OS X 10.9.0

braucht es normaler weise für dein Board auch nicht.

Schmeiss mal die ACPIsensors.kext die Dir mit Sicherheit mit dem HWSensor aus Multibeast mit Installiert wurde raus, die macht mit unter Probleme

---

### **Beitrag von „Faxima“ vom 23. November 2013, 20:38**

Hallo,

hab alles was Thomas066 geschrieben hat gemacht und getestet. Leider kein Erfolg gehabt.

Ich häng mal den Bildschirmausdruck mit ran. Gebootet mit -v und PCIRootUID=1

Vielleicht hat jemand noch eine Idee, meine sind ausgeschöpft.

Faxima

---

**Beitrag von „Moorman“ vom 23. November 2013, 22:57**

Am einfachsten lässt sich Mavericks mit [MyHack 3.3](#) vom USB-Stick aus installieren.