

# **Bluetooth geht nicht, weil USB Bus nicht erkannt wird**

**Beitrag von „m4cd4ni3l“ vom 7. November 2011, 12:36**

Hallo!

Ich habe Probleme mit Bluetooth. Manchmal klappt es, meist aber nicht. Mittlerweile konnte ich rausfinden dass es daran liegt, dass ein USB Bus nicht erkannt wird (PCI Geräte-ID: 0x2834) Eigentlich sollte mein Laptop mit ICH8-M Chipsatz 5 UHCI und 2 EHCI Busse haben, es werden aber meist nur 4 UHCI und die beiden EHCI Busse erkannt. Kann mir jemand helfen? Vielleicht kann ich in meiner DSDT etwas verändern? Ich habe keine Ahnung wo ich zu suchen anfangen soll...

DANKE

---

**Beitrag von „nomac“ vom 1. Januar 2012, 16:58**

Hoi

Hast du via MutliBeast USB3.0 Installiert? + Neustart

Danach sollten deine USB Funktionieren .

Liebe Grüße: Nomac