

Bluetooth geht nicht, weil USB Bus nicht erkannt wird

Beitrag von „m4cd4ni3l“ vom 7. November 2011, 12:36

Hallo!

Ich habe Probleme mit Bluetooth. Manchmal klappt es, meist aber nicht. Mittlerweile konnte ich rausfinden dass es daran liegt, dass ein USB Bus nicht erkannt wird (PCI Geräte-ID: 0x2834) Eigentlich sollte mein Laptop mit ICH8-M Chipsatz 5 UHCI und 2 EHCI Busse haben, es werden aber meist nur 4 UHCI und die beiden EHCI Busse erkannt. Kann mir jemand helfen? Vielleicht kann ich in meiner DSDT etwas verändern? Ich habe keine Ahnung wo ich zu suchen anfangen soll...

DANKE

Beitrag von „nomac“ vom 1. Januar 2012, 16:58

Hoi

Hast du via MutliBeast USB3.0 Installiert? + Neustart

Danach sollten deine USB Funktionieren .

Liebe Grüße: Nomac