

**Erledigt**

## **Acer Aspire 5750 G 10.9 ok**

**Beitrag von „Furby“ vom 1. Januar 2014, 10:34**

bios v. 1.2

Mit unibeast installieren, mit unibeast neustarten, vom unibeast den Ordner Extra auf die Hd kopieren

(wie man sichtbar etc. macht googlen) dann noch von MultiBeast 6.0.1 nur den Bootloader Chimera v2.2.1 installieren, dann sollte der lapi schon booten.

Falls alles ok mit Kext Utilily for Mavericks 2.5.6 einmal die lan driver installieren und neustart

und dannach die audio kext mit kext utility 2.5.6

bis auf Wlan funzt soweit alles inkluse interne Graka , wurde zuvor im Bios noch umgestellt und AHCI auch!

gibt sicher bessere Lösungen aber es funzt , und vielleicht hilft es auch bei anderen laptopinstallation.-

Furby

Prosit 2014

Bitte um Info für eine passende Wlan mini pci half karte, meine Qualcomm Atheros Ar5008X welche von 10.9 einwandfrei

installiert wird ,ist zu lang und die Schraublöcher passen auch nicht, da müßte ich im Lapi am Gehäuse intern zuviel verändern.- Danke

---

**Beitrag von „toemchen“ vom 1. Januar 2014, 10:45**

guckst du hier --> [klick](#)

---

### Beitrag von „Furby“ vom 6. Januar 2014, 12:36



und bestellt 😊

---

### Beitrag von „thomaso66“ vom 8. Januar 2014, 11:41

Dann ist ja alles klar und ich mach hier mal zu, sollte noch etwas sein, einfach Mod anschreiben dann machen wir wieder auf.

