

Erledigt

Nach der Installation mit Multibeast bootet er nicht mehr.

Beitrag von „andreasullrich“ vom 20. Januar 2014, 00:04

Ich habe mit der IBoot-Ivy-Bridge CD das Snow-Leopard-10.6.3 installiert. Danach habe ich das Update 10.6.8 installiert und Multibeast auch.

Nach dem reboot ohne CD kommt der chimera mit Auswahl-Button. Den wähle ich aus und dann wird der Bildschirm schwarz. Kurze Zeit später bootet er neu.

Mit der IBoot-Ivy-Bridge CD kann ich das System booten.

Den mach_Kernel habe ich ausgetauscht.

Die Multibeast habe ich in der Version für Snow Leopard verwendet. Ist diese dafür die richtige? Liegt es daran? Ich habe easybeast ausgewählt.

Beitrag von „Griven“ vom 20. Januar 2014, 00:09

Und zwischendrinnen hast Du vergessen den UpdateHelper zu installieren 😊

SL kann nun mal nichts mit IVY Bridge CPU's anfangen zumindest im Original Zustand nicht und somit fliegt Dir der nach dem Update installierte Kernel sang und klanglos um die Ohren. Klar kannst Du von der CD aus booten, da hier ein entsprechend angepasster Kernel geladen wird (der auch geladen würde, hättest Du den Update helper genutzt).

Beitrag von „andreasullrich“ vom 23. Januar 2014, 23:01

So, hab es nochmals neu installiert. Nach dieser Anleitung:

<http://hackintosh-forum.de/ind...UserBlogEntry&entryID=258>

Problem ist jetzt, das er in den weissen Bildschirm bootet, danach passiert nichts mehr. Mit -v - x bootet er 14 Seiten lang Daten, danach schwarzer Bildschirm - keine Reaktion mehr.

Mit der iboot-ivy-bridge Cd bootet er weiter durch.
Wo muss ich ansetzen.

Beitrag von „DoeJohn“ vom 24. Januar 2014, 10:12

Du hast nur die interne Intel® HD Graphics 2500, die in der CPU ist! Die Grafik wird nicht einfach so erkannt! Läuft nicht OOB! Du mußt es wohl mit einer externen Grafikkarte versuchen! Schwarzer Bildschirm heißt in 95% der Fälle, Grafik wird nicht unterstützt! Kannst nochmal versuchen mit GraphicsEnabler=No oder Yes zu booten. Das mußt du dort eingeben, wo du auch -v oder -x eingibst!

Beitrag von „andreasullrich“ vom 24. Januar 2014, 11:13

Habe eine nvidia 9600gt probeweise reingesetzt. ohne Erfolg. Gleiches Problem

Beitrag von „thomaso66“ vom 24. Januar 2014, 11:51

Die interne GK hast Du aber abgeschaltet nach dem einsetzen der 9600gt?

Beitrag von „andreasullrich“ vom 24. Januar 2014, 22:01

Ich kann diese nicht abschalten.
Nur den Kanal kann ich auswählen: Intern, PCI, PCI Express
Ich habe in diesem Fall natürlich PCI Express gewählt.

"Liegt es vielleicht an meiner Konfiguration mit der Multibeast?

Ich kenne mich mit der überhaupt nicht aus. Habe einfach alles ausgewählt und dazu diese userDSDT."

Beitrag von „thomaso66“ vom 24. Januar 2014, 22:01

PCIe ist dann auch richtig.

Versuche es mal mit -v -x npci=0x2000 oder 0x3000 oder -v -f -x npci=.....

wann und wo hast du alles ausgewählt?...viel hilft nicht immer sondern ist im Gegensatz meistens er schädlich.

Beitrag von „andreasullrich“ vom 24. Januar 2014, 22:14

Na einfach alles was auszuwählen war. Nur bei den ersten beiden sachen habe ich nicht easybeast sondern diese userDSDT ausgewählt.

Wird doch nirgends erklärt, was für welche kext für was gehört.

Diese start optionen habe ich schon alle hinter mir ohne Erfolg. Immer mit dem gleichen Ergebnis. Fehlermeldungen bekomme ich auch nicht. Geht immer bis zu der Auswahlzeile mit den Komandos, danach Nirvana!

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 25. Januar 2014, 16:27

Wenn du wirklich ALLES installiert hast was Multibeast so hergibt, dann ist es nicht sonderlich verwunderlich wenn es nicht geht.

Installier mal neu und mit Multibeast nur den Bootloader und die FakeSMC und die auch noch ohne plugins.

Beitrag von „DoeJohn“ vom 25. Januar 2014, 16:55

[andreasullrich](#),

du schreibst, "Wird doch nirgends erklärt, was für welche kext für was gehört."

Hast du dich hier im Forum überhaupt schon eingelesen? Wenn du dir mal ein paar Threads durchliest, die mit Installationen zu tun haben, kommst du von selber drauf, was installiert wird und was nicht!

Und ganz wichtig ist diese Anfänger FAQ: <http://hackintosh-forum.de/index.php?age=Thread&threadID=10754>

Man sollte sich schon ein gewisses Grundwissen aneignen, bevor man hier loslegt!

Beitrag von „Aui“ vom 14. März 2014, 11:25

Hallo Hackintosh Forum,

ich bin neu hier und habe eine kleine Frage.

Ich habe mich in der letzten Woche intensiv mit der Materie auseinandergesetzt, und auch erfolgreich meinen ersten Hackintosh in Betrieb genommen.

Soweit alles gut, nun habe ich gestern versucht eine neue Installation mit einer Snow Leopard 10.6.3 Retail DVD zu machen um danach auf 10.6.8 upzudaten um das Mavericks Update zu laden und ein Boot Stick zu erstellen um damit eine Neuinstallation mit Mavericks zu machen.

Es hat fast alles geklappt nur leider komme ich nach dem Update auf 10.6.8 nicht mehr weiter



Mein System seht Ihr in meiner Signatur (falls noch was fehlt bitte sagen)

Meine Vorgehensweise bei der SL Installation war die folgende:

Boot mit iBoot 1.0.1 für Haswell

iBoot CD gegen die SL Installations DVD tauschen und davon SL 10.6.3 auf eine Intel SSD 80GB installieren (seperate SSD ohne weitere OS drauf)

Multibeast starten jedoch noch nicht installieren

OSX 10.6.8 Combo Update installieren, danach kein Neustart

Multibeast mit EasyBeast installiert

Neustart des Updates

...

Bis hier her geht alles super, nur bootet mein System nach dem 10.6.8 Update nicht mehr bzw. bleibt nach der Auswahl meiner OSX SSD beim Apple Logo stehen ohne das dieses Drehrädchen erscheint und das auch nach einigen Minuten.

Ich habe danach mal versucht SL mit -v zu starten um zu schauen wo er hängen bleibt um auch hier das Ergebnis zu posten.

Ich seh einige Seiten Quelltext durchlaufen und irgendwann wird mein Bildschirm schwarz und der Rechner bleibt aber an. Keine Fehlermeldung und leider auch kein Standbild wo ich sehen kann was als letztes beim laden stand bevor der Bildschirm ausgeht.

Auch ein booten im SafeModus -x hat leider nicht den gewünschten Erfolg gebracht, er bleibt immer beim Apple Logo hängen.

Habe ich irgendwas grob falsch gemacht oder habe ich irgendwo nur nen Leichtsinnssfehler drin?

Über ne kleine Hilfe würde ich mich sehr freuen.

Beitrag von „DoeJohn“ vom 14. März 2014, 11:39

Dort wo du -v angegeben hast, gebe dort mal -v GraphicsEnabler=No oder Yes ein. Bitte auf Groß- Kleinschreibung achten!

Beitrag von „Aui“ vom 14. März 2014, 11:41

Hallo,

sorry das hatte ich vergessen diese beiden Einträge hatte ich schon versucht. Da laut Multibeast bei der Installation der Enabler auf Yes steht Standardmäßig hatte ich dort mal =No eingetragen leider auch ohne Erfolg also genau das gleiche Problem mit dem Apple Boot Logo!

Beitrag von „thomaso66“ vom 14. März 2014, 11:46

Probier es mal mit -v npci=0x2000 oder 0x3000

Beitrag von „Aui“ vom 14. März 2014, 11:49

Hi,

okay diesen Eintrag kannte ich noch nicht, das werde ich heute Nachmittag gleich versuchen.

Was bewirkt dieser Befehl?

Beitrag von „thomaso66“ vom 14. März 2014, 14:18

Sagt dem Kernel das die Initialisierung des PCI Busses an Adresse 0x2000 beginnen soll (hoffe ich habe das so richtig in Erinnerung wenn nicht bitte Korrektur 😊)

Beitrag von „Aui“ vom 14. März 2014, 14:19

Okay, dank dir. Bin gespannt ob es klappt.

Irgendeinen Update Helper oder Kernel Austausch brauche ich bei meinem System nicht zu machen bzw, daran kann es nicht liegen?

Beitrag von „ProfA12345“ vom 14. März 2014, 14:53

Nein.

Beitrag von „Aui“ vom 14. März 2014, 14:57

Alles klar, dann ist das schon mal ausgeschlossen!

Ich denke es wird irgendetwas mit der Graka sein, wobei es komisch ist, unter 10.6.3 läuft ja alles (zumindest das System ansich)

Ich habe in einem anderen Forum folgenden Eintrag gefunden:

■ Zitat

Hey guys ive been trying to install the 10.6.8 update and then get mountain lion but have been stuck on the grey apple logo. Ive look around the net and looked through the forums and guides but cant get it to work.

Gigabyte GA-Z87x UD3H
760 gtx
4670 i5

UPDATE

It seems to be a "AppleRTC kernel' problem

theres also "unable to find driver for this platform"

jordan2793

Alles anzeigen

Zitat

Are you using the new Haswell iBoot CD that is available in our downloads or are you doing this another way.

You should use the HD4600 GFX of the CPU and not have the GTX760 video card installed when you doing this.

Könnte das eventuell auch die Lösung sein, einfach die GTX 770 ausstecken und mit der internen HD versuchen zu booten?

Beitrag von „ProfA12345“ vom 14. März 2014, 15:02

Ja.

Beitrag von „Aui“ vom 14. März 2014, 15:11

Reicht es wenn ich die GTX nur Spannungslos mache oder muss sie ausgesteckt werden?

Beitrag von „ProfA12345“ vom 14. März 2014, 15:15

Wie meinst du "Spannungslos"?

Ich glaube, dass es reichen würde, den PCIe-Anschluss, von der PSU abzustecken. Bin mir da allerdings nicht sicher.

Beitrag von „Aui“ vom 14. März 2014, 15:43

Ja ich meinte ob es reicht einfach die beiden PCIe Stecker von der Karte abzustecken und die Karte aber eingesteckt zu lassen!

Beitrag von „DoeJohn“ vom 14. März 2014, 17:20

Das reicht nicht, auch ohne zusätzliche Spannungsversorgung erkennt das Board die Grafikkarte, es könnte sogar sein, dass das System garnicht erst bootet, weil das Bios eine Fehlermeldung ausgibt!

Beitrag von „Aui“ vom 14. März 2014, 17:40

So,

also ich habe vorher noch mal alles neu gemacht und das ganze mit der abgesteckten GTX 770.

Nach dem ich Multibeast mit allen benötigten Daten installiert hatte und zuvor das Update installiert hatte habe ich einen Neustart gemacht, erster Test verlief leider nicht so gut, von der SSD direkt konnte nicht gebootet werden.

Anschließend habe ich über iBoot gestartet und auch hier kein Erfolg, also das gleiche noch mal im -v und -x mode und siehe da er bootet!

Ich schreibe gerade aktuell also von meinem Hackintosh mit 10.6.8.

Auch wenn die Grafik mit 1024x768 nicht schön ist, jedoch reicht es 😊

Scheint also wirklich an der GTX Graka gelegen zu haben, habe testweise die GTX auch wieder dran gesteckt im Bios alles umgestellt und noch mal gestartet und wie zuvor keine Chance SL zu booten egal mit welchem Flag er bleibt immer bei "PCI Configuration begin" stehen.

Für meine Zwecke ansich reicht das völlig aus um an das Mavericks Image dran zu kommen, jedoch würde ich schon gerne verstehen warum er mit der GTX nicht startet (wobei es bei einigen ja anscheinend funktioniert) und natürlich auch warum der Bootloader nur mit iBoot funktioniert und nicht direkt von der Platte aus.