

**Erledigt**

## Probleme mit eigenem SMBIOS

**Beitrag von „Korni22“ vom 21. Januar 2014, 18:41**

Habe ein Problem mit meinem GA-Z77X-UD5H:

Sobald ich ein SMBIOS einfüge, bekomme ich folgende "Fehlermeldung":

Merkwürdig ist hierbei, das eine Version funktioniert, die andere jedoch nicht (unten ist das SMBIOS verlinkt, die funktionierende und die problematische sind enthalten).

BIOS kommt hier aus der Foren-Datenbank und wird via QFlash geflashed.

Jemand eine Idee, was das Problem sein könnte?

[Das hier](#) ist das SMBIOS.

FYI:

Ich möchte aus ästhetischen Gründen keinen Mac mini... 😊

---

**Beitrag von „Korni22“ vom 21. Januar 2014, 19:08**

Vielen vielen Dank 😊

Das hat das Problem gelöst 😊

Ne Idee, wo ich das Bild für die Systemdefinition vom neuen Mac Pro herbekomme?