

Erledigt

Installationsstick bootet nicht [ABIT 45CV]

Beitrag von „Schranzie“ vom 14. Februar 2014, 22:28

Hallo zusammen,

Ich habe mal wieder ein Problem :-/

Mein altes Mainboard wollte nichtmehr so recht, also hatte es den Dienst quittiert. Jetzt habe ich sehr günstig einen Gebrauchten Rechner gekauft, mit einem ABIT 45CV Mainboard und einer ATI 5750HD GraKa. CPU, Ram und HDD habe ich aus dem alten Rechner mitgenommen. Ich Mac OS X Lion auch direkt von der Festplatte booten, jedoch läuft es nicht so wirklich rund, daher meine Idee alles neu zu installieren und dabei gleich auf Mountain Lion updaten. Das wollte ich eigentlich schon viel früher mal machen, ist dann aber in vergessenheit geraten.

Lange Rede kurzer Sinn:

Egal mit welchem Boot Flag, der Stick bricht immer an der selben Stelle ab, siehe Screenshot:

folgende Bootflags habe ich bereits ausprobiert:

-v -x

-v GraphicsEnabler=No

-v GraphicsEnabler=No PCIRootUID=0

-v GraphicsEnabler=No PCIRootUID=1

-v PCIRootUID=1

-v PCIRootUID=0

könnt ihr mir bitte irgendwie weiterhelfen, ich bin jetzt seit dem Nachmittag dran und so langsam echt am Verzweifeln.

Die Funktion AHCI habe ich direkt leider nirgends im Bios gefunden, es sollte aber eigentlich keine Probleme machen, denn ich kann wie gesagt von der Festplatte aus starten.

vielen Dank schonmal im Voraus!

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 14. Februar 2014, 22:30

Versuch mal

Code

1. npci=0x2000

oder

Code

1. npci=0x3000

Beitrag von „Schranzie“ vom 14. Februar 2014, 22:43

👍 Super das war es!

-v npci=0x3000 PCIRootUID=0

mit dem Flag startet er! Vielen Vielen Dank!

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 15. Februar 2014, 00:12

ok, super 