

**Erledigt**

## **Neuer Versuch mit meinem PC und Mavericks**

**Beitrag von „Apple\_Freak“ vom 3. Juni 2014, 17:16**

Heyho 😊

Ich melde mich auch mal wieder 😊 ich habe vor einem halben Jahr versucht, OS X auf meinem PC zu installieren. (Signatur) Leider hat dies nicht geklappt und habe es aufgegeben.

😞 Da mir der Gedanke Hackintosh nicht aus dem Kopf geht und da jetzt auch OS X 10.10 vorgestellt wurde, will ich mich da wieder ran setzen.

Also:

Ich möchte gerne auf meinem PC OS X installieren. Da Beta Versionen ja nicht unterstützt werden hier im Forum, wollte ich Mavericks installieren. Und um ehrlich zu sein, Beta Versionen zu installieren geht viel einfacher xD Aber ich wollte jz Mavericks

Hier ist ein Link zu meinem alten Thread:

<http://hackintosh-forum.de/ind...eNo=1&highlight=Z87x+ud3h>

(Kann geschlossen werden 😊 )

Vielleicht wisst ihr ja jetzt, was früher schief gelaufen ist. Alle möglichen Fehlermeldungen findet ihr im Thread. Angeblich war das Mainbaord defekt aber nach einem halben Jahr Benutzung mit Windoof hätte ich das vestellen müssen.

Also wer gerade Zeit hat, kann sich das ja mal anschauen 😊

Ozmosis habe ich derweil wieder deinstalliert.

Würde mich da sehr bedanken...

MFG

Apfel Freak

---

**Beitrag von „toemchen“ vom 3. Juni 2014, 17:21**

sorry, der Thread geht über 9 Seiten. Die Zeit haben wir jetzt auch nicht um alles zu überfliegen.

Wenn du kein Ozmosis nutzt, dann geht die Variante über MyHack bzw. Unibeast. Hierzu ist vieles im Wiki zu finden.

Erstelle bitte nen Stick und installiere. Wenn was schief läuft, einfach Bild knipsen und hier hoch laden. Dir wird dann geholfen 😊

Vorab, wenn du eine DSDT nutzt, dann kannst du diese hier hoch laden.

Good Hack

---

### **Beitrag von „Apple\_Freak“ vom 4. Juni 2014, 13:24**

Selbes Probleme wie vorher wenn ich nur mit -v starte 😞

Installier mit Unibeast

---

### **Beitrag von „buri“ vom 4. Juni 2014, 16:25**

Hey,

ich habe das selbe board wie du und bin nach dieser Installationsanleitung vorgegangen : [Anleitung in der Wiki](#)

alles war problemlos wie in der Anleitung auch beschrieben

Das einzige was Probleme bei mir verursacht hatte war, dass ich meinen monitor an VGA angeschlossen hatte, nachdem ich das mit dem hdmi port versucht hatte ging es problemlos

---

### **Beitrag von „Apple\_Freak“ vom 4. Juni 2014, 16:27**

Hey 😊

Ich bin auch nach der Anleitung gegangen...

Mein Bildschirm habe ich übrigens an DVI angeschlossen was eig. ja kein Problem sein sollte



---

### **Beitrag von „buri“ vom 4. Juni 2014, 16:50**

ich bin jetzt auch kein experte drin aber hast du es auch mal evt ohne die grafikarte ausprobiert ?

---

### **Beitrag von „Apple\_Freak“ vom 4. Juni 2014, 19:32**

Habe vor einem halben Jahr das schon mal ausprobiert und da hatte ich nur die Intel HD Graphics (4600) und außerdem, ich glaube kaum das der Fehler der oben im Bild zu sehen ist mit der Grafik zu tun hat...

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 4. Juni 2014, 21:06**

Hey Zusammen... 😊

Hast du in deinem BIOS die interne Grafikkarte ausgeschaltet und dann mal die Installation

getestet?

Du kannst auch gerne mal prüfen, ob die externe Karte im BIOS als primäre Karte deklariert ist.

Der Fehler weist tatsächlich auf ein solches Problem hin... 😏

---

### **Beitrag von „Apple\_Freak“ vom 6. Juni 2014, 16:02**

Also die interne Grafik ist abgeschaltet und wenn ich das Installationmedium starte funktionieren sogar beide Bildschirme die über meine 650 laufen. Ich werd mich mal kurz im BIOS umgucken 😊

EDIT: Die Grafikkarte ist im 1. PCIe Slot drin.

Danke für die Antwort

EDIT: Weiß denn keiner, wie ich das beheben kann? 😞

---

### **Beitrag von „QSchneider“ vom 6. Juni 2014, 16:23**

Grundsätzlich würde ich empfehlen, den Systemaufbau zu minimieren, dh nur das Board mit interner Grafikkarte.

Dazu gibt es ja die Anleitung wie in Post 4 erwähnt.

Alternativ das passende Ozmosis-Bios, welches du aber wohl ausgeschlossen hattest.

Wenn das dann läuft, würde ich mich Komponente für Komponente weiter vortasten.

Ist dann auch einfacher Hilfe zu erhalten, da man mögliche Seiteneffekte ausschließen kann.

Alles andere ist ein ziemliches Rumgestochere ... IMHO

---

### **Beitrag von „Apple\_Freak“ vom 6. Juni 2014, 16:38**

Sooo xD

Das Problem andauernd lag am Bootloader -.- Das niemand darauf kommt 😄 Das System läuft, ALLES wird erkannt außer bisher W-Lan Karte, USB 3.0 und Audio... der Thread soll bitte noch offen bleiben falls was schief geht beim Installieren der Treiber

MFG