

Erledigt

USB 3.0 Port erkennt keine Geräte

Beitrag von „luki13“ vom 26. Juli 2014, 12:10

Guten Tag,

ich habe gerade einen Hackintosh Laptop mit Yosemite neu installiert, läuft auch sehr gut. Die alten .kext Dateien funktionieren auch.

Nur der USB 3.0 Port erkennt USB Geräte nur beim Booten, danach, wenn man sie wechselt werden sie nicht mehr angezeigt.

Im Systembericht wird aber ein USB 3.0 Hi-Speed Bus und ein SuperSpeed-Bus angezeigt die mit dem GenericUSBXHCI Treiber laufen.

Woran kann das liegen und wie bekomme ich das wieder hin? Unter Mavericks lief alles prima.

Danke für eure Hilfe 😊

Mit freundlichen Grüßen

luki13

Beitrag von „“ vom 26. Juli 2014, 12:22

Hast du auch die Kexte für USB 3.0 installiert, sicher nicht. 🤔

Beitrag von „luki13“ vom 26. Juli 2014, 12:44

Ich habe den USB 3 kext aus MultiBeast installiert.

Beitrag von „“ vom 26. Juli 2014, 12:49

Versuche mal den Kext der sollte klappen.

Beitrag von „luki13“ vom 27. Juli 2014, 13:05

Leider nicht. Die Controller werden zwar im Systembericht angezeigt, aber wenn ich einen USB Stick reinstecke passiert nichts.

EDIT: Okay, hat sich erledigt, wenn einfach keine neue Kext für den USB Controller installiere, funktioniert er 😊

Beitrag von „ProfA12345“ vom 27. Juli 2014, 13:15

Schön, dass es klappt und

