

Erledigt

H77M Freezes wenn USB Stick gesteckt wird / Bei Ausschalten Neustart

Beitrag von „r0ter0ktober“ vom 8. August 2014, 13:17

Hallo!

ich habe auf mienem Board das .894m Ozmosis, seit dem habe ich oben beschriebene Probleme. Ich habe das Bios schon erneut geflasht - ohne Änderung.

Ich muss dazu sagen, dass ich den SMBios vorher Manuell angepasst habe, da anscheinend mein NVRAM nicht beschreibbar ist und es nachträglich nicht ging.

Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?

Grüße

Beitrag von „ProfA12345“ vom 8. August 2014, 13:57

Geht es um USB 2.0 oder 3.0?

Beitrag von „r0ter0ktober“ vom 8. August 2014, 16:14

Oh, das hätte ich dazu schreiben müssen. Es geht um den USB 2.0 Port

EDIT: Also, Fehler tritt auch bei den USB 3.0 Ports auf. Wenn ich den Stick vor dem starten

Stecke geht es, allerdings habe ich das Gefühl, dass der Rechner dann langsamer ist.

Ich werde jetzt mal die Ozmosis 828 probieren.

Beitrag von „ProfA12345“ vom 8. August 2014, 16:35

Was steht eig. zu jener Zeit in der Konsole?

Beitrag von „thomaso66“ vom 8. August 2014, 22:59

Das liegt weniger am Ozmosis sondern er am 77er Chipsats...

Was Du Probieren kannst ist GenericUSBXHCl.kext aus Multibeast, oder die DSDT mit der Pjalm Repro passend für dein Board zu patschen.

Da ich Mobil unterwegs bin, ca 9 Tage, kann ich das vorher nicht erledigen. Macht sich leider auf dem iPad etwas schlecht.

Beitrag von „r0ter0ktober“ vom 11. August 2014, 12:44

Habe Update auf 10.10 gemacht und seit dem ist alles gut. Keiner der beiden Fehler tritt mehr auf.

Danke