

USB3.0 Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3

Beitrag von „ralto“ vom 9. Januar 2012, 11:50

Hallo Zusammen,

ich bin neu hier im Forum und hab dann auch gleich mal ein Problem / eine Frage. Ich hoffe ich habe das richtige Unterforum erwischt. Ich habe am letzten Wochenende meinen ersten Hackintosh realisiert mit den Komponenten welche auch in der Signatur stehen. Das ganze mit Hilfe von Unibeast für Lion von tonymacx86, SL hat leider nicht funktioniert.

Ich hab heute schon viel gelesen, aber nichts was mich richtig weiterbringt und habe die Hoffnung das mir ggf. hier jemand einen schubs in die richtige Richtung geben kann. Vorweg, ja ich habe 3rd Party USB 3 aktiviert , und dies auch nochmals wiederholt, DSDT war von tonymacx86 passend für mein Board mit F10, einzig die rev muss ich wenn ich heute zu Hause bin nochmals checken. Was ich auch noch gelesen habe wäre ein Versuch via custom-DSDT.

Die USB3.0 Ports funktionieren garnicht wie es scheint und angeschlossene Geräte werden nicht mit Strom versorgt, USB 2.0 Ports funktionieren einwandfrei.

So ich hoffe jemand kann mir einen Tip geben.

Cheers
ralto

Beitrag von „“ vom 9. Januar 2012, 12:01

Sorry verstehe dein Anliegen nicht so richtig.

Was hast du installiert.....? welches OSX. Zum Mobo einfacher geht es wirklich nicht, dieses zu installieren mit allen Optionen.

Wo liegt genau dein Problem....? hast du nur die USB 3 Probleme die solltest du mit Multibeast in den Griff bekommen.

Beitrag von „ralto“ vom 9. Januar 2012, 12:41

installiert ist 10.7, und soweit ich es überblicke funktionieren derzeit "nur" die USB3.0 Ports nicht korrekt.

Via Multibeast habe ich das ganze schon 2 mal installiert, ohne erfolg.

Beitrag von „“ vom 9. Januar 2012, 13:47

Du mußt dir die raussuchen die für deinen Chipsatz erforderlich sind, Kext sollte es auch geben wenn die nicht in Multibeast sind.

Mac OSX unterstützt auf jeden Fall USB 3.0

Beitrag von „ralto“ vom 9. Januar 2012, 18:11

So, nach dem 3ten Versuch scheint es funktioniert zu haben. Ob ich jetzt USB3.0 speed auch habe kann ich mangels entsprechenden Devices nicht Testen, aber Maus Spyder etc funktionieren jetzt an den Ports!

Warum er vorher nicht wollte erschliesst sich mir aber nicht!

Beitrag von „ronnie“ vom 25. Juli 2012, 01:46

Ich habe das gleiche Board (GA-Z68X-UD3H-B3 rev 1.3 (U1h)) und bei mir wollen die zwei USB 3.0 Ports nicht funktionieren. Ich habe den USB 3.0 kext via Multibeast installiert und im Bios müsste auch alles richtig eingestellt sein. In den Systeminformationen wird auch unter USB USB-Super-Speed Bus angezeigt, aber wenn ich z.B. ein USB-Stick dranhänge, dann blinkt er kurz auch und dann passiert gar nichts mehr. Die USB 2.0 Ports funktionieren hingegen problemlos. Kann es am U1h Bios liegen oder waran noch? Ist das letzte was mir zu einem perfekten Hackintosh fehlt.

Beitrag von „THANATOS81“ vom 25. Juli 2012, 07:07

Guten Morgen zusammen,

@ ralto @ ronnie: schreibt doch bitte eure Hardware/ OS Version in die Signatur. Dann erübrigt sich die Frage.

Ich selbst habe das Board schon seit ner Weile am laufen. Die USB 3.0 Anschlüsse funktionieren bestenfalls als 2.0.

Warte auch sehnsüchtig auf den passenden Treiber.

Falls jemand Erkenntnisse hat, bitte ausführlich beschreiben was wo und wie davon haben dann alle was 😊 Die Antwort "multibeast" reicht mir nicht 😊
Sind inzwischen einige hier im Forum die das Board haben.

gr33tz

Beitrag von „ronnie“ vom 25. Juli 2012, 17:29

Ich wollte auch wissen, warum sie gar nicht funktionieren. Die USB anschlüsse werden zwar erkannt, liefern aber anscheinend keinen Strom und kein Gerät wird daran erkannt. Es wundert mich, dass es bei einigen anscheinend funktioniert.

Beitrag von „kleineswauzi“ vom 26. Juli 2012, 02:46

Meins funktioniert, siehe Signatur.
Es läuft SnowLeopard darauf.

Ganz easy installiert