

Erledigt

USB2.0 Ports Teilweise mit Fehlern

Beitrag von „xromanx“ vom 17. Oktober 2014, 21:42

Hallo,

ich habe heute meinen Hackintosh mit Yosemite neu aufgesetzt. Es funktioniert alles Wunderbar bis auf 1 von 2 internen USB2 Ports. Meine 4x USB3 Port machen keine Probleme.

Installiert wurde mit Multibeast -> DSDT Free
Dort habe ich auch den USB3 Treiber ausgewählt.

In den Systeminfos zeigt er mir bei USB3.0 SuperSpeed-Bus und bei USB3.0 Hi-Speed Bus als Treiber GenericUSBXHCI an und bei USB Hi-Speed Bus AppleUSBEHCI

Was mich außerdem wundert ist, dass es 2x USB Hi-Speed Bus gibt.

Im Anhang findet ihr einen Screenshot.

Vielen Dank schonmal für die Hilfe 😊