

Erledigt

Installation von Mavericks auf Z77n_wifi mit Ozmosis

Beitrag von „Nimrod859“ vom 19. Oktober 2014, 12:09

Hi Leute,

ich werde noch wahnsinnig. Ich habe selber einen Hackmini mit folgenden Komponenten:

Intel Corei7 2600k
16GB DDR3 Ram
Gigabyte Z77N-Wifi und Ozmosis F3 Bios
AMD HD6850

Installation und so alles Töfte.

Jetzt wollte meine Freundin auch son Ding! Naja kein Thema hatte noch genug Teile zu Hause. Die Hardware ist haar genau die Selbe bis auf das sie keinen i7 sondern einen i5 2400 in dem System hat.

Wenn ich jetzt vom clean Installstick boote dann kommt entweder bei interner Graka nur der Apple Kringel oder mit der HD6850 nach dem Start der berühmte Grey oder White screen!

Hat vllt. einer von euch eine Idee???

LG

Beitrag von „ProfA12345“ vom 19. Oktober 2014, 12:11

Was kommt, wenn du beim booten "cmd+v" bzw. "Win+v" hältst?

Beitrag von „Nimrod859“ vom 19. Oktober 2014, 12:13

Mit Grafikkarte gar nichts. Mit onboard mault er rum das er keinen Bluetoothadapter findet???

Beitrag von „ProfA12345“ vom 19. Oktober 2014, 12:15

Ist ein Grafikfehler. Boote mal mit "cmx+x" bzw. "Win+x".

Beitrag von „Nimrod859“ vom 19. Oktober 2014, 12:19

Ah ok ich probiere das nachher mal! Welche Grafikkarte soll ich benutzen die AMD oder die integrierte???

Beitrag von „ProfA12345“ vom 19. Oktober 2014, 12:23

Versuch es erst ohne AMD und wenn dies nicht geht mit.

Beitrag von „Nimrod859“ vom 19. Oktober 2014, 13:25

Also weder mit noch ohne Grafikkarte tut sich was wenn ich mit cmd+x starte. Bei Intel Graka kommt er nicht ins Setup und bei der AMD habe ich immer noch den Whitescreen mit dem sich drehenden Ball!

Beitrag von „DoeJohn“ vom 19. Oktober 2014, 14:07

Wenn es das System 2 ist, ist es doch nicht dieselbe Hardware, wie deine!

Beitrag von „Nimrod859“ vom 19. Oktober 2014, 15:43

Nein es ist nicht System 2! Es wäre System 5!

So es gibt Neues zu Berichten! Immer noch die gleichen Probleme auch mit Yosemite! Wäre es vllt sinnvoll eine andere Bios version zu nehmen! Es ist alles identisch bis auf die CPU in meinem Intel Corei7 2600k in dem anderen Corei5 2400

LG

Beitrag von „DoeJohn“ vom 19. Oktober 2014, 16:45

Müßte genauso funktionieren, wenn du im Bios auch alles richtig eingestellt hast, so wie hier:

HCI-Mode : Auto
XHCI-Hand Off : Enabled
EHCI-Hand Off : Enabled
vt-D falls vorhanden : Disable
Wake On Lan : Disable

Secure Boot : Disable
CPU EIST : Disable

Wenn du die Integrierte GPU verwenden willst kannst du die nächsten 2 Schritte überspringen.

Internal Graphics : OFF

Init Display First auf den PCIe Slot ändern in dem eure Grafikkarte steckt.

Wenn du die interne Grafik verwenden willst:

Intel Processor Graphics : Enabled

Intel Prozessor Graphics Memory: 32M <- Wichtig mehr führten bei mir zu Problemen im Zweifelsfall austesten mit 64/96

[DVMT](#) Total Memory Size : MAX

Beitrag von „Nimrod859“ vom 19. Oktober 2014, 20:17

Danke.... Yosemite liefert mir mit den Einstellungen eine Kernel Panic.
AppleCpuNullPowermanagement!

Könnt ihr damit was anfangen! EIST ist aus. Bei mir im Bios gibts keine HCI nur xHCI!

So der Thread kann geschlossen werden! Ich habe das Bios neu geflashed! Die Einstellungen vorgenommen und jetzt installiere ich gerade Yosemite! Drückt mir die Daumen das es weiter geht 😊

LG und Gute Nacht!

Beitrag von „ProfA12345“ vom 19. Oktober 2014, 20:18

Auf Wunsch.

