

Erledigt

Nach Update Yosemite 10.10.1 kein Sleep mehr

Beitrag von „Tilo“ vom 23. November 2014, 20:00

Hallo,

Ich habe bis jetzt noch nie Probleme mit meiner Hardware gehabt, hat alles 100% funktioniert, aber nach den Update 10.10.1 habe ich entweder kein Herunterfahren, er startet immer wieder neu, oder kein Sleep, sondern ein Bios, was nur nach einen Resett wieder funktioniert, ich habe die neuste Version von Clover am laufen, wenn ich dort den Fix den Fix AppleRTC deaktiviere geht Sleep, aber kein Herunterfahren oder umgekehrt. Ach noch was ich habe gleichzeitig mit den Update eine USB 3.0 PCIe Karte mit Fresco 1100 Chipsatz eingebaut, die aber 100% obb funktionieren soll, hat jemand eine Idee, was ich tun kann? 😞

Tilo

Beitrag von „ProfA12345“ vom 23. November 2014, 20:02

Welche Hardware hast du? Bitte trage jene in deine Signatur ein.

Beitrag von „Tilo“ vom 25. November 2014, 08:14

Hallo,

nach Installation vom GenericUSBXHCI.kext, und einigen Änderrungen in Clover klappt alles wieder wie vorher. Nur ist es am Ende sehr langsam, d.h. in dem Momemt, wo der PC ausschalten oder neu starten müßte dauert es ca 15 Sekunden, dann schaltet er aus bzw. startet neu.

Weiß jemand woran das liegen könnte?

Tilo.

Beitrag von „Sparksta“ vom 5. Dezember 2014, 13:53

Hallo,

dashabe ich auch festgestellt.

nutze allerdings Chameleon. Hatte auch schon clover am laufen aber dann ging auch facetime nicht.

Bei mir hates geholfen das usb hab abzuziehen und nur maus und tatstatur dran zu haben.

Dann fährt er schnell runter und startet schnell.

Zumindest meine ich mir einzubilden, dass sobald ich es abgezogen hatte das runterfahren schneller war