

Erledigt

Neuer Lappi ist da - Dell e6540

Beitrag von „MacN00b“ vom 22. Dezember 2014, 15:59

Hallo zusammen 😊

Mein neuer Lappi ist da auf dem ich sehr gerne OSX installieren würde..
Auf einer HDD läuft WIN7 was drauf bleiben muss da ich diese Beruflich brauche..

Verbaut sind
-16GB Ram
-i5 4310m
-HD4600

Wäre es möglich OSX auf einem USB3.0 Stick "vorerst zu installieren"? Da ich momentan keinen weiteren Datenträger habe (msata etc)
So könnte man erstmal testen ob es auf diesem Laptop geht.

Ich habe im Bios nachgesehen und im Gerätemanager auch.. Es ist keine extra Grafikkarte verbaut.. Was denke ich schonmsl gut ist..

Hier mal ein Auszug aus SystemInfo

Beitrag von „John Doe“ vom 22. Dezember 2014, 16:05

Nein nicht aufm usb stick installieren sondern auf die interne Platte !

Kannst du den Card Reader deaktivieren ? die wlan karte muss getauscht werden da die intel

nie laufen

Beitrag von „max8995“ vom 22. Dezember 2014, 16:49

Ich hatte auch einmal Testweise OS X auf einer externen 3.0 Festplatte installiert. Bei mir hat es relativ gut funktioniert. Also um ganz kurz zu testen kannst du es versuchen, aber auf keinen Fall auf längere Zeit gesehen. Bei mir hat es immer wieder zu Kernel Panics geführt hat. Ganz von den Performance Problemen abgesehen.

Beitrag von „MacN00b“ vom 23. Dezember 2014, 13:49

Ich habe den Lappi hinten mal aufgeschraubt.. ist ja bei diesem modell sehr einfach...

Es sind noch freie steckplätze vorhanden...

Hier mal ein Foto..

Sehe ich das richtig das ich eine msata und sogar eine zweite Wlan Karte einbauen kann?
Das wäre wenn es geht richtig super..

Da ich das Setup so wie es momentan ist für die Arbeit brauche.. heißt HDD muss unangetastet bleiben...

Beitrag von „chris070“ vom 23. Dezember 2014, 14:07

Also bei mir hat es mit einem USB3 Stick sehr gut funktioniert mit Mavericks und meinem Acer

Beitrag von „John Doe“ vom 23. Dezember 2014, 14:40

wenn dein Bios keine whitelist hast kannst du die intel karte einfach ausbauen und eine unterstützte (siehe Hardware Center) einbauen.

Beitrag von „MacN00b“ vom 23. Dezember 2014, 14:57

Da die kiste von der Arbeit ist wollte ich nicht unbedingt was ausbauen was drin ist...
Deswegen dachte ich das vielleicht eine zweite wlan karte gehen würde da der platz vorhanden ist... nur leider sehe ich da nur einen Anschluss für eine Antenne...
Und ganz links auf dem foto der Anschluss für eine msata.. ich hoffe der klappt da daneben noch 2 antennen liegen denke ich mal das der port eigentlich für was anderes gedacht ist...

Ich werde heute abend mal eine Installation mit unibeast und einem usb 3.0 testen.. so sehe ich erstmal ob es überhaupt läuft 😊

Und vorher die hdd raus... der darf nix passieren... 😄 das ist bei dem model ziemlich einfach...

Beitrag von „YogiBear“ vom 23. Dezember 2014, 16:16

Nicht ganz - eigentlich ist der linke Anschluss für WWAN (also Mobilfunk) vorgesehen. Sofern es aber ein miniPCle ist, wüßte ich nur einen Grund der gegen ein FullSize-WLan-Karte spräche: eine Biossperre. Es kann aber sein, dass die Antennen am linken Anschluss kein vernünftiges Signal bekommen, da Mobilfunk und WLan verschiedene Frequenzen haben und Antennen immer auf die jeweilige Frequenz abgestimmt werden (sonst könnte man sie ja auch weglassen 😊).

Beitrag von „MacN00b“ vom 23. Dezember 2014, 19:45

Ich werde es mal mit einer msata ausprobieren ob es funktioniert 😊

Schade ist das bei dem anderen half size steckplatz keine Antennen liegen... sonst könnte da eine zweite Wlan karte für OSX rein..

Sonst muss eben ein W-lan Stick her... das wäre auch kein Problem...

Nur das mit der msata muss klappen 😊

So habe es Versucht...

Unibeast Stick gebootet... mit -v und -x versucht... es kommt viel Text dann dreht der Lüfter hoch und neustart 😞

Beitrag von „DoeJohn“ vom 23. Dezember 2014, 19:54

Trage bitte auch die neue Hardware in deine Signatur ein,



!

Beitrag von „MacN00b“ vom 6. Februar 2015, 13:24

Sry voll vergessen... Ist nun drin

Hat jemand noch ideen welche bootflags ich nehmen könnte? 😊
Damit ich wenigstens ins installations menu komme

Habe nun eine SSD eingebaut und die [Installation mit Clover](#) Versucht... was sogar geklappt hat..

- Doch leider wird meine HD4600 nur mit 5 MB angezeigt und es ruckelt stark...
- In dem System Bericht steht unter Audio: Intel High Definition Audio (Internes Mikrofon, Lautsprecher, Lin-Out, Externes Mikrofon.
- Speedstepping geht laut dem Intel Power Gadget
- Bildschirm heller/dunkler geht auch...
- Lan Karte geht nicht
- Touchpad ist von Alps das geht leider auch noch nicht.. Mit USB maus aber erstmal kein Thema
- Batterie anzeige gibt es natürlich keine
- Sleep geht auch nicht 😊