

Erledigt

Clover - HD4600 nur 5 MB - Batterie - Sleep ?

Beitrag von „MacN00b“ vom 6. Februar 2015, 21:41

Ich bin nun ein ganzes Stück weiter... Yosemite ~~10.10.1~~ - 10.10.2

Yosemite ist installiert auf einer Msata... Ton läuft auch... (voodooHDA 2.8.5) 😊

Touchpad noch nicht das es was von Dell ist irgendwas mit Alps... aber erstmal USB Maus..
Mit fertigen ALPS Voodooops2 kext läuft nun auch das touchpad

~~Unter mein Mac wird die HD 4600 angezeigt.. doch nur mit 5MB.. alles ist sehr ruckelig..
Ich habe schon viele ig platform id's ausprobiert doch leider ohne Erfolg..~~

~~Kennt einer dieses Problem? Oder sogar Lösung~~ 😊

Lösung sind die Kext weiter unten im Post

Beitrag von „MacGrummel“ vom 6. Februar 2015, 21:50

Ich denke, auf der Graphics-Seite im Configurator wirst Du "Inject Intel" schon ausprobiert haben? Dann hab ich da noch ein Kext-Paket, zu installieren mit Kext Utility aus unserer Datenbank..

Beitrag von „MacN00b“ vom 6. Februar 2015, 22:33

WOW das hat funktioniert 😊 Habe wie im HowTo stand... den Clover Ordner Kopiert und die
cfg noch angepasst.. 😊

Gebootet und die hd4600 wird mit 1500n angezeigt...

Habe dann mal Versucht ein externen Bildschirm anzuschließen.. das ging nicht.. aber ist momentan auch beschweren auf ganz hohem Niveau 😄

Bildschirm heller/dunkler geht

Ton Geht sogar über tasten mit Symbolen

Webcam geht

Wenn jetzt noch Batterie anzeige gehen würde und Sleep.. dann wäre erstmal alles komplett..

Gehen diese beiden Sachen nur über DSDT? weil da habe ich null Ahnung von 😊

Beitrag von „Griven“ vom 6. Februar 2015, 22:40

Ja, diese beiden Dinge gehen wirklich nur über DSDT patches hier ist dann mit reinen Kexten nichts mehr zu machen 😊

Beitrag von „MacN00b“ vom 9. Februar 2015, 08:20

Kann mir da vielleicht jemand helfen..... 😊

Ich glaube fast zu früh gefreut... gerade nochmal neu gestartet... das Bild vom Lappi war wie gerissen mehrmals nebeneinander..

Dann habe ich den externen Bildschirm nochmal via HDMI angeschlossen und das Bild auf dem Laptop wurde wieder normal..

komisch komisch.... aber langsam kommt man voran..

So ich habe alles hinbekommen... Ton, Grafik, Batterie anzeige.. etc..

Was nun noch fehlt ist.. der Sleep. 😊 Ist da auch was über Clover zu machen? oder kann jemand meine DSDT patchen 😊

Laut konsole brachte wohl der Batterie Kext den laptop zum neustarten alle 1-2 Stunden... ich habe ihn wieder raus genommen und teste jetzt mal ob der neustart weg ist..

Beitrag von „Unwesen“ vom 9. Februar 2015, 11:01

Kenn mich weder mit Clover noch mit 10.10 aus, aber bei sleep Problemen:

Ist die /System/Library/Extensions/AppleIntelCPUPowerManagement.kext gepatched??
Wird die geladen?? -> ASP

Irgendwelche darkwake flags in boot.plist??

pmset -g |grep hibernate und pmset -g assertions sagt was??

Beitrag von „MacN00b“ vom 9. Februar 2015, 11:14

Code

1. Christians-MBP:~ Christian\$ pmset -g |grep hibernate

2. hibernatemode 0
3. hibernatefile /var/vm/sleepimage
4. Christians-MBP:~ Christian\$ pmset -g assertions
5. 2015-02-09 11:11:36 +0100
6. Assertion status system-wide:
7. BackgroundTask 0
8. ApplePushServiceTask 0
9. UserIsActive 0
10. PreventUserIdleDisplaySleep 0
11. PreventSystemSleep 0
12. ExternalMedia 0
13. PreventUserIdleSystemSleep 0
14. NetworkClientActive 0
15. Kernel Assertions: 0x4=USB
16. id=500 level=255 0x4=USB mod=09.02.15 10:59 description=XHC
owner=AppleUSBXHCI
17. id=501 level=255 0x4=USB mod=09.02.15 10:53 description=EHC2
owner=AppleUSBXHCI
18. id=502 level=255 0x4=USB mod=09.02.15 10:50 description=EHC1
owner=AppleUSBXHCI
19. Christians-MBP:~ Christian\$

Alles anzeigen

Laut Kext wizard ist die AppleIntelCPUPowerManagement unter geladen nicht zu finden... Laut Intel Power gadget funktioniert speedstepping...

Beitrag von „Griven“ vom 9. Februar 2015, 23:36

Hum fassen wir mal zusammen, es handelst sich bei dem Gerät um ein Haswell I5 auf dem Yosemite läuft und das auch als MacBook Pro definiert wurde. Weiterhin verlagert der Yosemite Kernel das PM für CPU's ab IvyBridge in den Kernel (XMP) und dieser Mode bei Clover auf kompatiblen Maschinen automatisch auch aktiviert warum also sollte da wohl die AppleIntelCPUPowerManagement.kext geladen worden sein, dass doch im Kern schon ein Unsinn...

Hier auf meinem großen Rechner (Yosemite auf IvyBridge ist auch der XMP aktiv und somit die

AppleIntelCPUPowerManagement.kext nicht geladen)

AppleIntelCPUPowerManagement	218.0.0	19.09.14 09:11	Nein	Apple
AppleIntelCPUPowerManagementClient	218.0.0	19.09.14 09:12	Nein	Apple

Speedstep funktioniert genau so, wie es soll und dank angepasster SSDT laufen auch alle Turbo modes genau so, wie sie sollen und die Kiste schläft wie ein Weltmeister 😊 Also die Aussage mit dem AppleIntelCPUPowerManagement.kext stimmt so pauschal nicht mehr da diese Extensions auf moderneren Systemen gar nicht mehr zum Einsatz kommen.

Beitrag von „MacN00b“ vom 17. Februar 2015, 09:16

Ich hatte hilfe nun geht die Batterieanzeige schonmal.. Trim enabler auch.. Ton.. etc..

Doch ist der aktuelle Stand das die Grafikkarte erkannt wird diese aber nur 7 MB hat...

Wenn sich einer mal die Config und so ansehen kann..

Ich habe alles mal zusammen gefasst.. vielleicht ist es ja nur eine Kleinigkeit..

<http://workupload.com/file/0qAdQ0V2>

Beitrag von „Griven“ vom 17. Februar 2015, 22:52

Ich habe mir mal Deine Config angesehen und ich glaube eine Lösung gefunden. Das Ganze funktioniert durch eine Kombination aus FakeID und Fake-PCI-ID. Das abgehangene Archiv enthält eine für Deine Karte passend angepasste config.plist sowie 2 Kexte. Die beiden Kexte bitte mit dem KextUtility installieren und die config.plist entsprechen austauschen.

Beitrag von „MacN00b“ vom 20. Februar 2015, 20:37

Danke dir werde ich heute Abend testen und berichten..

Jetzt bootet er durch... und wenn OSX kommen soll habe ich ein schwarzes Bild.. und vllt alle 20 Sekunden ruckelt es kurz auf und verschwindet wieder..

Beitrag von „Griven“ vom 20. Februar 2015, 21:11

Kannst Du den Rechner vielleicht nur testweise mal an einen externen Monitor hängen ich will nur sicher gehen, dass es nicht vielleicht daran liegt das die edid Informationen des Displays nicht richtig ausgelesen werden.

Beitrag von „MacN00b“ vom 21. Februar 2015, 11:42

Meinst du mit der config von dir?

Soo irgendwie läuft es jetzt 😊 danke dir trotzdem für deine Hilfe... seid echt top hier

Beitrag von „Griven“ vom 22. Februar 2015, 01:14

Joa meinte ich, aber wenn es jetzt läuft ist ja alles gut 😊

Beitrag von „MacN00b“ vom 22. Februar 2015, 09:06

Möchtest du noch die config sehen wie es jetzt läuft?

Beitrag von „Griven“ vom 23. Februar 2015, 22:30

klar, man lernt ja nie aus 😏

Beitrag von „MacN00b“ vom 24. Februar 2015, 00:57

So hier 😊

<http://workupload.com/file/mbgcJOAC>

In 10.10 für Grafikkarte
FakePCIID_HD4600_HD4400
FakePCIID

in 10.10 für Wlan/Bluetooth
FakePCIID_BCM94352Z_as_BCM94360CS2
BrcmPatchRAM

Naja warum Handoff nicht geht obwohl alles unter systeminbericht richtig angezeigt wird..
Ich gebe das langsam auf 😏

Ich hatte gerade mal zum testen den 5Ghz patch für bcm BCM4352 raus genommen.. und
siehe da 5ghz Wlan geht auch ohne 😊

Was echt total komisch ist...

Wenn ich die config mit dem Clover configurator öffne.. und irgendetwas ändere egal was.. und

diese dann mit dem Configurator speicher... und neu starte habe ich kleine Grafikfehler.. die schrift in der statusleiste oben sieht dann sehr merkwürdig aus..

Bearbeite ich die config manuell ist alles gut....

Beitrag von „Alex1808“ vom 24. Februar 2015, 09:46

Kannst Du screenshot machen von /Über diesen Mac/Monitore ?

Beitrag von „MacN00b“ vom 24. Februar 2015, 11:13

Klar..

Was genau möchtest du denn wissen/sehen 😊

Beitrag von „Alex1808“ vom 24. Februar 2015, 19:17

Ich wollte sehen ob Monitor auch richtig erkannt wird (als integrierter Bildschirm). Ich hatte Ähnliche Probleme mit HD5100, bei mir wurde aber als externer Monitor angezeigt und immer bei aufwachen nach Sleep modus falsche port zugewiesen bekommen. Das Problem war ein falsche Frame Buffer.

<http://hackintosh-forum.de/ind...threadID=20293&highlight=>