

Erledigt

Realtek ALC898

Beitrag von „Psteiner“ vom 3. April 2015, 14:03

Hallo zusammen,

kurze Frage zum Realtek ALC898.

Habe den Kext für Realtek ALC898 installiert, und im Cloverconfigurator fix HDA ausgewählt, so dass mir in den Systeminfos folgendes angezeigt wird.

Für mich wird der Chip korrekt erkannt, bekomme über 3,5mm Klinke keinen Ton entlockt. Über Bluetooth klappt es nach wie vor ohne Probleme. Im BIOS ist onBoard alles Enabled

Hat hier jmd eine Idee?

Danke im voraus

Beitrag von „Doe1John“ vom 3. April 2015, 14:08

Hi Psteiner, kannst auch mal eine ältere Version von MultiBeast (ab Version 6.0.1 aufwärts) für die Sound-Kext-Installation nutzen. Pass aber auf, dass beim Installieren NUR der Kext installiert wird; nicht noch was anderes !!!!

Neustart dann mit BootArg -f (Cache neu aufbauen).

VG Hobbit

Beitrag von „Psteiner“ vom 3. April 2015, 14:16

Habe ich es kommt die Meldung. Habe Clover..

Beitrag von „Doe1John“ vom 3. April 2015, 14:29

Deswegen muß aber doch eine einfache KextInstallation gehen, auch wenn du Clover am Start hast.

VG Hobbit

Beitrag von „Psteiner“ vom 3. April 2015, 14:34

Naja, ich kann nur das hier wiedergeben, was mir Multibeast bei der Installation ausgibt. Die Version ist 7.0.0. Eine org.chameleon habe ich nunmal nicht bei Clover oder sehe ich das falsch?

Beitrag von „keiner99“ vom 3. April 2015, 16:13

bei deiner Clover HDA-Fix passt auch was nicht. in deinem Screen steht Audio ID: 0, dort sollte Audio ID: 1 stehen. Per DSDT ist das leichter zu lösen kommt mir vor.

Beitrag von „Griven“ vom 3. April 2015, 21:10

Bei Multibeast einfach noch den Haken bei "Optional EFI Bootloader" setzen und schon sollte das Problem behoben sein.

Beitrag von „Psteiner“ vom 5. April 2015, 17:59

Jo. Danke Given. Dennoch keinen Ton. AudioID weiterhin = 0

Beitrag von „keiner99“ vom 5. April 2015, 19:45

Extrahier die DSDT und bringt den soundpatch rein ist das einfachste glaub ich, weil dort die Audio ID angegeben wird.