

## **Erledigt** Ozmosis Z77M-D3H

**Beitrag von „fluderka“ vom 14. Mai 2015, 09:54**

Hallo

ich plane, mal wieder Zeit meines Lebens zu verbasteln und mit obigen Board ein Yosemite-System aufzusetzen.

Es scheint von dem Board zwei Versionen zu geben (1.0 und 1.1), auf der Platine finde ich keinen Versionshinweis und gehe daher von der ersten Version aus (es ist allerdings schon eingebaut, die Rückseite kenne ich nicht).

In der Bios-Datenbank wiederum finden sich auch zwei Versionen (eine ohne Zusatz, eine mit Rev. 1.0).

Ich bin jetzt verwirrt genug, vielleicht kann mir jemand den Weg zur richtigen Datei weisen?

ich liebe dieses Spiel!

joerg

---

**Beitrag von „lanos“ vom 14. Mai 2015, 13:14**

Z77MD3H-15a-OZM-DSDT-G-1479.rom

ist für Rev. 1.0 und 1.1

<http://hackintosh-forum.de/ind...age=Thread&threadID=16397>

Hier noch ein paar Tipps:

BIOS-Einstellungen:

=====

Bootmode: AHCI

xHCI Mode : Auto  
xHCI Hand-Off :Enabled  
EHCI Hand-Off : Enabled  
Vt-d : Disabled  
Interne Grafik : Enabled

Monitor an DVI und Festplatte an blauen S-ATA Anschluss ranstecken

Installation:

USB-Tastatur anschließen (PS2 geht vorerst nicht, muss mit Multibeast nachinstalliert werden)

Von Yosemite-USB-Stick booten und OS X installieren

mit Multibeast Atheros-Shiluas ALEXthernet v1.0.2 installieren und Netzwerk konfigurieren

Mit Kext Utility den AppleHDADisabler [kext installieren](#) und neustarten

Mit Kext Utility dann VoodooHDA.kext (Audiotreiber) installieren

Um mit Ozmosis BIOS bei Apple nicht aufzufallen noch die Seriennummer abändern. Mit Chameleon Wizzard (SMBios->Anpassen) kann eine neue Seriennummer generiert werden.

Code

1. `sudo nvram 4D1FDA02-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B30102:SystemSerial=QP9301Y1XYL`
2. `sudo nvram 4D1FDA02-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B30102:BaseBoardSerial=QP9301Y1XYL123456`

(BaseBoardSerial sollten exakt 17 Zeichen sein)

---

### **Beitrag von „fluderka“ vom 15. Mai 2015, 08:23**

für die Rund-im-Sorglos-Antwort! (dann bleibt am Wochenende auch mehr Zeit für Fußball).

Trotzdem sollte ein Berufener die Situation in der Firmware-Datenbank bei Gelegenheit klären



---

### **Beitrag von „Griven“ vom 15. Mai 2015, 21:35**

Eines der wenigen Boards, dass in beiden Revisionen die selbe Firmware nutzt....

---

### **Beitrag von „lanos“ vom 16. Mai 2015, 06:39**

ich glaube der größte Unterschied liegt an der Netzwerkkarte. Rev. 1.1 hat nen anderen Netzwerkchip, das was ich geschrieben habe gilt für Rev 1.1. Da es für den Netzwerkchip keinen guten kext gab hab ich die TP-Link eingebaut.