

## Erledigt **Problem mit einer GTX 970**

**Beitrag von „herbsen“ vom 1. Juni 2015, 19:36**


Hallo,

ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problemchen helfen. Die Installation klappte erst nach mehren Versuchen, aber sie läuft nun auf der internen Grafik Lösung von Intel (Intel HD4000). Nun wollte ich aber meine eigentliche Grafikkarte verwenden (Asus Strix Geforce GTX 970) und das will nicht so richtig funktionieren. Habe da mal was zusammen getragen und hoffe das ihr was damit anfangen könnt.

kompletter Inhalt der Datei org.chameleon.Boot.plist

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN"
"http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
<key>EthernetBuiltIn</key>
<string>Yes</string>
<key>GraphicsEnabler</key>
<string>No</string>
<key>IGPEnabler</key>
<string>Yes</string>
<key>Kernel Flags</key>
<string>nvda_drv=1</string>
<key>Legacy Logo</key>
<string>Yes</string>
<key>Timeout</key>
<string>2</string>
</dict>
</plist>
```

Und ihr die Bilder vom Monitor (Fotografiert :P)



Die neusten WebDriver sind auch drauf: WebDriver-346.01.02f02.pkg

Für jede Hilfe bin ich sehr Dankbar.

---

**Beitrag von „T-Low“ vom 1. Juni 2015, 19:42**

Meine plist

```
<key>EthernetBuiltIn</key>
<string>Yes</string>
<key>IGPEnabler</key>
<string>Yes</string>
<key>Kernel Flags</key>
<string>kext-dev-mode=1 nvda_drv=1</string>
<key>Legacy Logo</key>
<string>Yes</string>
<key>Theme</key>
<string>Choose_Your_OS</string>
<key>Timeout</key>
<string>2</string>
```

und bei mir funzt es Prima

und ich hab GrapphicsEnabler komplett draußen

---

### Beitrag von „herbsen“ vom 1. Juni 2015, 19:58

Ok, danke schon mal. Ich probiere es mal aus.



EDit: Hat Funktioniert!!!!

Danke.

---

### Beitrag von „T-Low“ vom 1. Juni 2015, 20:02

Kein Problem!!

Gerne!!!!

---

### **Beitrag von „DoeJohn“ vom 1. Juni 2015, 20:03**

Das ist ja toll. So funktioniert auch ein Forum, wenn andere User auch helfen! 

---

### **Beitrag von „MacGrummel“ vom 1. Juni 2015, 20:11**

Ob da nun "No" steht oder nix macht keinen großen Unterschied, aber wenn man ihn nicht für eine andere Karte brauchen könnte, kann der Eintrag ganz weg! [IGPEnabler](#) übrigens auch: die Integrierte Grafik kann ja eigentlich schon im BIOS deaktiviert sein beim Einbau von Maxwell-Karten in einen Hackintosh.

Aber der dev-Mode sollte gesetzt sein, egal ob Innen- oder Außen-Karte, da liegt der Hase im Pfeffer:

```
<key>Kernel Flags</key>
```

```
<string>kext-dev-mode=1 nvda_drv=1</string>
```

---

### **Beitrag von „herbsen“ vom 4. Juni 2015, 15:28**

Hoi, nachdem ich mich so gefreut habe, dass es endlich funktionierte kommt wieder was neues.  Mich hat der Nvidia WebDriver zu einem Versions Update aufgefordert und danach kam dann das.

Jemand eine Idee woran das nun wieder liegt

---

**Beitrag von „T-Low“ vom 4. Juni 2015, 16:35**

Hast du die FakeSMC Plugin / HW Minitor App .. installiert????

wenn ja würde ich mal die löschen und nur mit normaler FakeSMC booten

---

**Beitrag von „herbsen“ vom 4. Juni 2015, 16:50**

ok, schaue ich mal nach und wenn ja wie lösche ich sowas?

---

**Beitrag von „T-Low“ vom 4. Juni 2015, 16:59**

ACPIsensors.kext, CPUSensors.kext, GPUSensors.kext and LPCSensors.kext in  
/System/Library/Extensions/FakeSMC.kext/Contents/PlugIns

---

**Beitrag von „herbsen“ vom 4. Juni 2015, 23:34**

Ich konnte in dem Verzeichnis nur "FakeSMC.kext" finden. Die anderen genannten Dateien nicht.

---

**Beitrag von „crusadegt“ vom 5. Juni 2015, 10:00**

Dann scheint es auch so, dass die Sensoren gar nicht vorhanden sind.

Stimmen die Versionen der Webdriver und die Yosemite Version überein?

---

### **Beitrag von „apatchenpub“ vom 5. Juni 2015, 10:12**

ich hatte nach dem Update von ML hatte ich auch ein Problem mit der FakeSMC. Nach der Installation der Version 6.14.1364 war der Fehler behoben.

---

### **Beitrag von „T-Low“ vom 5. Juni 2015, 10:30**

ich geh davon aus das die version Stimmt, da bei den Webdrivern gleich das Installationsprogramm meckert!!

Tippe auch eher auf die FakeSMC

einfach mal ne neue installieren

---

### **Beitrag von „herbsen“ vom 6. Juni 2015, 02:16**

alles klar könnte daran liegen. ist damit clover oder multibeast gemeint. aktuell ist neuste clover version installiert oder wo bekomme ich die aktuellste datei denn noch her?

---

### **Beitrag von „DerHackintosher“ vom 6. Juni 2015, 08:20**

Findest Du hier im Forum:

<http://hackintosh-forum.de/ind...age=Thread&threadID=21374>

---

### Beitrag von „herbsen“ vom 10. Juni 2015, 21:37

Ich habe es jetzt wohl auf anderem Wege hinbekommen. In einen anderen Thread wurden auch Grafikarten Probleme behandelt und dort wurde vorgeschlagen die Verzeichnisse vom Bootloader um zu benennen. Ich habe es mal auf den Verdacht hin getan und es hat funktioniert. Im Anschluss mehrmals den Rechner ausgeschaltet und/oder neugestartet um zu schauen ob es auch so bleibt und bisher alles in Ordnung. Werde jedenfalls nichts mehr

ändern.     

---

### Beitrag von „crusadegt“ vom 11. Juni 2015, 10:22

Können wir hier dann schließen? 

---

### Beitrag von „herbsen“ vom 14. Juni 2015, 00:11

jop.

---

### Beitrag von „crusadegt“ vom 14. Juni 2015, 01:34

Dann auf Wunsch 