

Häufige Fehler und Lösungsansätze

Beitrag von „apatchenpub“ vom 16. Juni 2015, 10:06

Ich versuche hier mal ein paar häufig auftretende Fehler zu dokumentieren und eine mögliche Lösung anzubieten. Da ich nicht allwissend bin darf und soll jeder der Verbesserungen oder Vorschläge hat sich melden, entweder per PN oder aber bevorzugt hier im Thread. Die Lösungen sind nicht allgemeingültig, aber diejenigen die am häufigsten zur Lösung des Problems beitragen

So, genug der Vorreden: los geht's

Fehler: **Installation hängt beim Apple-Logo**

Lösung: Hängt vom Fehler ab da dies verschiedene Ursachen haben kann. Deshalb am besten mit den Bootflags -v -x booten (Verbose-Mode und Safe-Mode).

Es ist immer von Vorteil bei der Installation im Verbose-Mode zu starten, so sieht man immer die letzte Zeile bevor die Installation hängen bleibt. Außerdem ist es empfehlenswert die integrierte GPU zu verwenden, besonders bei neueren CPUs und Mainboards

Fehler: **Installation hängt bei „noch 1 Minute“**

Lösung: Wenn der Installer hier hängen bleibt einfach die Installation neu starten. Jetzt aber nicht die Partition formatieren oder umbenennen und auch das Festplattendienstprogramm am besten nicht benutzen. Normalerweise wird die Installation jetzt ordnungsgemäß und schneller ausgeführt als zuvor

Fehler: **Kernel Panic nach der Installation eines neuen Kext**

Lösung:

- Im SingleUser-Mode starten. Dafür bei Chamäleon/Clover -s als BootFlag eingeben. Bei Ozmosis cmd+s während des bootens drücken
- Nach kurzer Zeit hast du die Möglichkeit Kommandos einzugeben
- Als erstes brauchst du Schreibrechte das geht mit:

Code

1. fsck -fy
2. mount -uw /

- Jetzt geht es in das Verzeichnis in das der Kext installiert wurde (z.B. s/l/e) das geht so:
cd /System/Library/Extensions

- und jetzt den Kext wieder löschen:

Code

1. rm -rf NameDesKext.kext

- Als nächsten lösche den Cache:

Code

1. rm -rf /System/Library/Caches/com.apple.kext.caches

- den Rechner neustarten mit:

Code

1. shutdown -r now

damit sollte der Cache dann auch neu erstellt werden

Fehler: **boot0 error**

Lösung: [Boot0 Error beheben](#)

Fehler: **MissingBluetooth Controller Transport**

Lösung: Das Problem liegt meistens bei einer nicht vorhandenen oder unterstützten IGP. Wie zuvor braucht man dafür den SingleUser-Mode, also -s bzw cmd+s und dann folgendes eingeben:

Code

1. 1. mount -uw /
2. 2. cd /System/Library/Extensions
3. 3. mkdir intel_back
4. 4. mv AppleIntelHD* AppleIntelF* intel_back/
5. 5. touch ../ExtensionsReboot -v

Damit werden die Kexte nach /intel_back verschoben. Falls auch danach der Fehler noch auftritt den Bootflag UseKernelCache=No verwenden

Fehler: **[IOBluetoothHCIController][start] — completed**

Lösung 1: im Bios Vt-d deaktivieren. Vt-d ist eine im Chipsatz definierte Funktion die kaum ein Hersteller einwandfrei implementiert hat und die es beim Mac nicht gibt. Viele Prozessoren unterstützen Vt-d. Nicht zu verwechseln mit Intel VT. Allerdings gibt es auch Boards die nur Intel VT als Einstellmöglichkeit haben, dann mal testen ob bei Deaktivierung der Start funktioniert

Lösung 2: Das Display ist über VGA angeschlossen. VGA wird schon seit einiger Zeit nicht mehr unterstützt daher auf HDMI oder DVI umsteigen

Fehler: **Restart Schleife**

Lösung: Der Restart erfolgt so schnell das man nichts erkennen kann, das ist frustrierend. Wahrscheinlich eine KernelPanic nach der der Bootloader automatisch neu startet. Die beste Möglichkeit ist einen neuen Bootloader zu installieren der besser mit der OS X-Version zusammenarbeitet.

Ein weiterer Lösungsweg behebt auch nachfolgendes Problem

Fehler: **Sleep-Probleme bei ASUS- / ASROCK-Boards**

Lösung: Einige Bordhersteller habe Probleme damit die Register wie vorgesehen zu verwenden am meist bei Asus, Asrock und MSI, da kann man es auf diese Weise versuchen: [Locked MSR-2 Register](#)

Im Clover durch Setzen des Hakens bei Asus-AICPUPM auf der Seite "Kernel and Kext Patches" simpel zu beheben!

Fehler: **[PCI Configuration Begin]**

Lösung: im allgemeinen reicht es den BootFlag npci zu verwenden. Bis Lion npci=0x2000 und ab Mountain Lion npci=0x3000

Fehler: **KernelPanic com.apple.GeForce; com.apple.NVDAResman**

Lösung: Dieser Fehler entsteht durch den Default GeForce Kext welchen man leicht entfernen kann. Dazu wie gehabt mit -s odeer cmd+s in den SingleUser-Mode starten

Code

1. mount -uw /
2. rm -rf /System/Library/Extensions/GeForce.kext

3. `rm -rf /System/Library/Extensions/Ge*.kext`
4. `rm -rf /System/Library/Extensions/NV*.kext`
5. `exit`

Fehler: **LAN friert ein**

Lösung: Häufig hilft es den BootFlag `cpus=1` zu verwenden. Wenn 2 Netzwerkkarten verbaut sind und eine davon eine nForce ist, dann verwende die andere Karte. Außerdem sollte `forcedeth.kext` nach der Installation gelöscht werden

Fehler: **PS/2 Mouse und Tastatur unter Leopard**

Lösung: Nach der Installation erneut von der DVD starten und nach der Sprachauswahl das Terminal aus dem Menü starten und folgendes in einer Zeile eingeben

Code

1. `cp -Rf /System/Library/Extensions/ApplePS2Controller.kext /Volumes/OS_X_HDD/System/Library/Extensions/ApplePS2Controller.kext`

wobei `OS_X_HDD` durch den Namen der Festplatte ersetzt werden muß

Fehler: **AppStore**

Am häufigsten kommt dieser Fehler vor wenn die LAN-Karte nicht als `en0` definiert ist, prüfen kann man das mit:

Code

1. `ifconfig`

Lösung 1: in der `org.Chameleon.boot.plist` den Eintrag

Code

1. `<key>EthernetBuiltIn</key>`
2. `<string>Yes</string>`

hinzufügen oder einfacher im ChameleonWizzard `EthernetBuildIn` anhaken und speichern

Lösung 2:

- öffne die Systemeinstellungen und dort Netzwerk. Lösche auf der linken Seite alle Einträge
- suche im Finder das Verzeichnis /Library/Preferences/SystemConfiguration
- lösche die Datei NetworkInterfaces.plist

Dadurch wird die Netzwerkkonfiguration bei einem Neustart neu erstellt und die LAN-Schnittstelle sollte als en0 erkannt werden, Voraussetzung ist natürlich das dass LAN auch schon funktioniert

Beitrag von „derHackfan“ vom 16. Juni 2015, 15:01

Die Idee so einen Thread zu eröffnen ... finde ich super! 👍

Mein Fehler-Tip:

Wenn es mal mit der Installation nicht so richtig will, erst mal alles andere Unnötige abziehen oder ausbauen, habe ich gerade wieder erfahren müssen. 😊

Beitrag von „Mach-O_64“ vom 16. Juni 2015, 15:10

Fehler: VT-x ist nicht das selbe wie VT-d.

VT-x ist wichtig für Virtual-Box!

VT-x nutzt auch der Mac.

Edit: Bei manchen wird mit der Aktivierung von VT-d auch VT-x aktiviert. Bei einigen Hackintosh geht das gut, und die Anwender haben ihren Spaß mit VirtualBox und Parallels. Also jedem zu raten, dass es zu deaktivieren sei, ist nicht richtig.

Gerade die meisten von uns brauchen ein OS X in der virtuellen Maschine. Und da gehört VT-x aktiviert.

Falls VT-x in BIOS nicht zu finden ist, dafür aber VT-d, dann sollte man schon mal damit booten

und schauen, ob VT-x dabei aktiviert wird.
Ansonsten hat man natürlich Pech.

Beitrag von „apatchenpub“ vom 16. Juni 2015, 16:04

Nicht ganz richtig. Intel VT wird zur Beschleunigung von VMs benutzt. VT-i, VT-d, VT-x und VT-x with ETP sind Erweiterungen die das Arbeiten der VM weiter beschleunigen oder sicherer machen.

Trotzdem war der Text etwas widersprüchlich und wurde korrigiert. Hoffe das es so besser verständlich ist

Beitrag von „Griven“ vom 18. Juni 2015, 20:57

Eindeutig auch ein Kandidat für die WIKI 😊

Danke [apatchenpub](#) 😊

Beitrag von „MacGrummel“ vom 18. Juni 2015, 22:05

[apatchenpub](#): zu Deinem Fehler "Fehler: Restart Schleife" gehört sicher auch noch das Asus-Board-Standard-Problem: [Locked MSR-2 Register](#)

Im Clover Configurator durch Setzen des entsprechenden Asus-Hakens auf der Seite "Kernel and Kext Patches" simpel zu beheben!

Edit by Apatchenpub: Danke für den Hinweis. Da man damit auch gleich einen Fehler mit dem PM beheben kann, habe ich das auch gleich erweitert